

Titel	el Chemical Effect Head Loss Test Specification				1		
Anlage		Pale	Palo Verde NPP, Unit 1, 2, 3 ; USA				
Project Bauteil		ECO	ECCS Suction Strainer				
Assembly c	or Part			<u></u>	<u> </u>		
Kunde Customer		Arız	ona Public S	Service	e Company (A	PS)	
Kundenbes Customer's	tell-Nr. order no.	500	309153		······		
Auftragneh Contractor	mer		CCI AG Switzerland				
Auftragnehi Contractor's	mer Auftrags-Nr. s order no.	800	800456				
Grundlage Reference		CCI	Test Specif	ication	Q.003.84.77	and Q.003.	84.780
RevNo.	0	1	2		3	4	5
Datum / Date	12.03.07						
erstellt / prepared	M.Spört						- V- W Weissender om
überprüft / reviewed	U. Blumer						
Freigabe / release	K. Suttivan 19						
Änderung /	Revision:						
Nuclear Safety Related							
	·····						
Genehmigu	ngsvermerke / Ap	provals:					
Ergänzung zu / Supplement to: Ersatz für / Substitutes:							
Das Urheberred	the an diesem Dokum	ient, das dem	This document	is entruste	ed to the recipient	Page	1 of 28
unserer Firma. Ohne schriftliche Genehmigung darf dieses Dokument weder kopiert noch vervielfältigt, noch Drittpersonen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden							



REVISIONSSTAND / REVISION STATUS					
Rev. No.	Seite Nr. / <i>Page No.</i>	Art der Revision / Nature of revision			
0	1 - 28	Erstausfertigung / First edition			
1					
2					
Bemerkungen / Remarks:					

Rev. 0	Page 2 of 28 Pages	Q.003.84.781
--------	--------------------	--------------



Table of contents

		Page
1.	Scope and Purpose	5
1.1	Purpose	5
2.	References	6
3.	General Description of the CCI Test Loop	7
3.1	Main Test Loop Data	8
3.2 3.2.1	Modification of Test Loop for Palo Verde Testing Chemical Effect Testing	9 9
4.	Test Description	10
4.1	Clean Head Loss Test	10
4.2	Chemical Effect Head Loss Test (Test 2 and 3)	10
4.3	Test Matrix	10
5.	Test Parameter	11
5.1	Calculation of Scaling Factor	11
5.2	Calculation of Flow Rate	11
5.3	Calculation of Plant Specific Debris	12
5.4	Calculation of Test Specific Debris	13
5.5	Procedure for Precipitant Generation	14
6.	Test Performance	15
6.1	Chemical Test Performance: Main Steps	15
6.2	Chemical Test Performance: Chemical Steps	16
7.	Chemical used to Generate Precipitates	18
7.1	Chemicals Used in Testing	18
7.2	Boric Acid	18
7.3	Trisodium Phosphate (TSP)	18
7.4	Sodium Aluminate	19
7.5	Calcium Chloride	20
7.6	Sodium Silicate	21

Rev.0	Page 3 of 28 Pages	Q.003.84.781
		1



8.		Debris Preparation	22
	8.1	Nukon Insulation	22
	8.2	Thermolag	22
	8.3	Nukon and Alpha Cloth	23
	8.4	Reflective Metal Insulation (RMI)	23
	8.5 8.5.1	Paint Chips Epoxy Material Description (from APS)	24 24
	8.6	Latent Debris	26
9.		Documentation	27
1().	Enclosures and Exhibits	28

List of Tables

Table 1: Main Test Loop Data	8
Table 2: Test matrix: type of tests	10
Table 3: Scaling factor	11
Table 4: Flow rates from plant	11
Table 5: Turnover of test loop water	11
Table 6: Debris mass amount at plant sump	12
Table 7: Debris mass amount for head loss tests	13
Table 8: Chemical Addition Table	14
Table 9: Allowable pH Range for Chemical Addition	14
List of Figures	
Figure 1: Outline of MFT facility for Palo Verde testing (3 modules shown)	9
List of Pictures	
Picture 1: Multi Functional Test Loop (MFT-Loop)	8
Picture 2: Representative sample of shredded and crumpled SS RMI Foil	23
Picture 3: Latent debris	26

Rev.0	Page 4 of 28 Pages	Q.003.84.781



1. Scope and Purpose

A series of chemical tests is being performed to quantify the impact on screen / debris bed head loss due to precipitates which may form in the post-LOCA containment sump pool. Based on the Westinghouse Owner's Group (WOG) chemical effects evaluation, Document No. WCAP-16530-NP, Revision 0, the primary precipitates which may form are sodium aluminum silicate (NaAlSi₃O₈) and aluminum oxyhydroxide (AlOOH). In lieu of aluminum oxyhydroxide, aluminum hydroxide has a slightly different crystal structure than aluminum oxyhydroxide, it is chemically equivalent to aluminum oxyhydroxide.

In addition, as some calcium will dissolve in the post-LOCA sump per the WCAP and Palo Verde has utilizes TSP for a buffer, some calcium precipitates will form.

Laboratory testing is being performed in order to assure the correct chemical compositions are be used in the larger scale chemical tests. These tests will be outlined in this specification. The tests will be compared to the WOG evaluation in order to assure the results are within an acceptable range of the WOG results.

All testing and evaluations will be performed in accordance with CCI's Nuclear QA Manual [3].

The units used in this specification are based on European (SI) standard.

1.1 Purpose

The purpose of this specification is to define the test requirements for determination of head loss across the new sump strainer and to provide information on the following:

- Description and main data of the CCI Multi Function Test Loop (MFT) for the strainers
- Chemical Preparation
- Test debris preparation
- Test procedure

Rev.0 Page 5 of 28 Pages Q.003.84.781	Rev.0	Page 5 of 28 Pages	Q.003.84.781
---------------------------------------	-------	--------------------	--------------



2. References

- [1] APS Specification, 13-MN-1003, Rev. 0 inclusive CCI compliance matrix dated 07.04.2006
- [2] NEI Report 04-07, Pressurized Water Reactor Sump Performance Evaluation Methodology, Rev. 0, December, 2004
- [3] SER [1, volume 2], p. VI-16 Appendix VI
- [4] Westinghouse Owners Group Document No. WCAP-16530-NP, Rev. 0
- [5] CCI N-III Quality Assurance Manual, Rev. 5.1
- [6] "Palo Verde Bypass, Transport and Head Loss Tests" CCI Document No. Q.003.84.779 Rev. 0
- [7] "Input to CCI Chemical Head Loss Tests for Palo Verde", APS document, 2nd November 2006, including Ref 3: PVNGS Calculation 13-MC-SI-0016, "Trisodium Phosphate Basis Calculation"
- [8] "Palo Verde Chemical Laboratory Bench Top Test" CCI Document No. Q.003.84.780 Rev. 0
- [9] Niutec document no. 2007.0132.01 "CCI Palo Verde Chemical Testing: "Amounts of purchased chemicals", dated 02/28/2007
- [10] Niutec document no. 2007.0132.01 "CCI Palo Verde Chemical Testing: "Amounts of debris in lab bench tests", dated 02/28/2007
- [11] CCI drawing 103.129.565 Rev. B
- [12] CCI drawing 900229-1CH Rev. C

Rev.0	Page 6 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	--------------------	--------------



3. General Description of the CCI Test Loop

The CCI multi functional test loop is a closed recirculation loop with test channel piping, pump and measuring devices as shown in Figure 1.

The water recirculation in the loop is realized by means of a centrifugal pump measured with a flow meter that has a capacity up to 200 m^3 /h. The test will be performed between 10 and 30°C. The flow rate is adjustable by means of the frequency controlling of the rpm of the pump motor. Additionally the flow rate can be pre-adjusted by means of valve in the up stream line.

The water flow rate is measured using a KROHNE magnetic inductive flow meter.

The head loss across the strainer is measured by means of a KELLER differential pressure transducer.

The temperature of the water is measured using a Ni-CrNi Thermocouple K.

All instrumentation (temperature measurement, pressure transmitter, flow meter etc.) is certified by a qualified laboratory according to accepted standards with SCS Certificates (SCS = Swiss Calibration Service).

A CCI strainer segment with 40 representative pockets is placed in the Plexiglas channel before the loop is filled with water. The 40 pocket specimen has a vertical orientation while the water flow is horizontal into the pockets. The specimen is 10 pockets high (120 mm height per pocket) by 4 pockets wide (84 mm per pocket) and the pockets are 400 mm deep. The distance of the test pockets above the floor is approx. 30 mm. Side blades and top blade are made on solid steel while the bottom blade is perforated.

For specific testing due to the different water levels the top pocket rows can be blocked off. In order to keep the fibers suspended, a steel sheet may be inserted between the Plexiglas modules. This sheet can be raised and lowered to create a flow disturbance on the bottom of the channel to keep the debris suspended until they transfer to the strainer.

The minimum submergence of the test module is 1 cm. After adding the prepared debris the water level will be higher. For tests with a large amount of debris the water level must be lowered between the test steps to prevent overflowing of the test loop while tests with a few debris the minimum submergence may be adjusted to a higher level.

The fibers that bypass the strainer can be collected by a fine mesh screen downstream of the strainer in case of bypass testing with fibers only.

Water sample can be taken downstream of the test strainer. The tap is located on the horizontal return pipe on the side in horizontal orientation.

Rev.0	Page 7 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	--------------------	--------------



3.1 Main Test Loop Data

Max. feasible depth of test loop water	1.4 m	4.59 ft
Max. test pool dimensions	8.0 x 0.4 m	26.25 x 1.31 ft
Amount of Plexiglas modules	8 each 1m long	8 each 3 ft long
Range of variable flow rate	0 - 200 m ³ /h	0 - 880 gpm
Range of water temperature	10 - 30°C	50 - 86 °F
Range of tested head loss	0 - 360 mbar	0 - 12 ft H ₂ O

Table 1: Main Test Loop Data



Picture 1: Multi Functional Test Loop (MFT-Loop)

Rev.0	Page 8 of 28 Pages	Q.003.84.781



3.2 Modification of Test Loop for Palo Verde Testing

3.2.1 Chemical Effect Testing

The Chemical Effect Tests will be done with 3 Plexiglas modules. In the plant the bottom of the lowest strainer pocket will be 9" [12] off the floor due to the false floor on which the strainer sits and on the strainer feet. This "curb" in front of the strainer will be simulated by blocking the lowest pocket row (120 mm). The test strainer sits 30 mm over the flume floor. This together gives a simulating of 6" (120 +30 mm) which is conservative compared to the 9" at the plant, however thus allowing plant specific measurement of "lift over curb".



Figure 1: Outline of MFT facility for Palo Verde testing (3 modules shown)

Rev.0	Page 9 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	--------------------	--------------



4. Test Description

4.1 Clean Head Loss Test

Clean Head Loss Test, means a test without debris. The head loss of the "virgin" strainer will be measured. To get the head loss characteristic of the test module the test will be executed with different flow rates below and above of nominal flow rate.

4.2 Chemical Effect Head Loss Test (Test 2 and 3)

Chemical Effect Head Loss Test means a test with the maximum of deposited debris at the screen surface of the strainer. The volume of each type of debris is given by the client [6] and recalculated to the scale of the test module (Table 7). Additional the chemical amounts [7] recalculated to test loop (Table 8) will be added. For chemical testing the most limiting conditions will be used for testing.

- Test 5 from [6] (Stone flour uses for alkyd paint, aluminium paint and latent debris. Qualified epoxy coating as dust (<0.6mm) Unqualified coating as fines (0.6mm to 2.0mm)) or its repetition Test 5A from [6] (Epoxy dust (<0.6mm) uses qualified epoxy coating, alkyd paint and aluminium paint. Unqualified epoxy coating as fines (0.6mm to 2.0mm). Sand uses for latent debris (28% with particle size of 0.5mm to 2.0mm, 35% with particle size of 0.075mm to 0.5mm and 37% as stone flour)).
- Test 6 from [6] (Stone flour uses for epoxy coating, alkyd paint, aluminium paint and latent debris)

RMI had not transported in the transport testing at the highest flow velocity. Therefore RMI will not be used for chemical testing.

4.3 Test Matrix

The following table shows the test matrix with the relevant parameters. The test water temperature is the temperature of the tap water. The order of the test is not fixed and can be varied. Reference for the values is [6].

Test no.	Type of Test	correspond to	correspond to	
		Screen Area Plant	Flow Rate Plant	
		(ft ²)	(gpm)	
5	Full Load	3142	11600	according to [6]
5A	Full Load	3142	11600	according to [6]
6	Full Load	3142	11600	according to [6]

Table	2:	Test	matrix:	type	of	tests
-------	----	------	---------	------	----	-------

Rev.0	Page 10 of 28 Pages	Q.003.84.781
	•	



5. Test Parameter

5.1 Calculation of Scaling Factor

The table below shows the screen area of the new suction strainer [12] and the screen area of the test module [11] used in the test loop.

The filtering surface of the real installation is conservatively reduced by the sacrificial area of the labels and the Alpha / Nukon cloths.

The scaling factor is the result of the division of the two areas.

Plant, Screen Area	Unit (SI)	Screen Area Plant	Screen Area Testloop	Scaling Factor
3142 ft ² (-400 ft ²)	(m ²)	254.7	4.5	56.9

Table 3: Scaling factor

The amount of fiber and particulate as well as the flow rate will be recalculated from the plant to the test condition by the scaling factor.

5.2 Calculation of Flow Rate

The relevant flow rates from the plant will be converted and recalculated to the test loop condition.

System	Unit	Flow Rate (US)	Flow Rate (SI)	Flow Rate (SI)
	(US, SI)	Plant	Plant	Test Loop
Design Flow Rate	(gpm, m ³ /h)	11600	2635	46.33

Table 4: Flow rates from plant

At those flow rates the complete turnover of the system will be:

Turnover	Unit	Water Filling	Time for	Time for
Water Level @ 1.25 m	(SI)	Test Loop	5 Turnover	15 Turnover
Test loop 3 m by 0.4 m	(L, min)	1700	11.0	33.0

Table 5: Turnover of test loop water

Rev.0	Page 11 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



5.3 Calculation of Plant Specific Debris

The table shows the debris values and densities as used by the previous tests [6] and their conversion to mass values.

Type of Debris	Unit (US, US, US)	Volume (US) Plant Sump	Density (US)	Mass (US) Plant Sump		
Insulation						
Nukon Fiber	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	8.25	2.4	19.80		
Thermolag 330	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	3.88	56.7	220.00		
RMI Transco (0.002")	(ft ² , lb/ft ³ , lb)	25029	493.2	2057.30		
RMI Mirror (0.002")	(ft ² , lb/ft ³ , lb)	419	493.2	34.44		
Coating						
Qualified IOZ	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	2.42	442.9	1071.75		
Unqualified IOZ	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	1.41	442.9	624.45		
Qualified Epoxy	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	2.09	98.5	205.87		
Unqualified Epoxy	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	3.19	98.5	314.22		
Unqualified Alkyd	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	0.28	98.5	27.58		
Unqualified Aluminum	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	1.12	98.5	110.32		
Latent Debris						
Fiber	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	12.5	2.4	30.00		
Particulate	(ft ³ , lb/ft ³ , lb)	1.01	167.4	168.74		
Damaged IOZ	$(ft^3, lb/ft^3, lb)$	0.01	442.9	4.43		

Table 6: Debris mass amount at plant sump

The influence of labels or large transportable debris to the head loss is considered in the way that the reduction in filtering surface (see [6]) results in a lower scaling factor and therefore in a higher amount of fiber and particulate for the testing.

Rev.0	Page 12 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



5.4 Calculation of Test Specific Debris

The plant specific values are converted to SI-dimensions and divided by the scaling factor to the test specific amounts.

The Chemical Tests uses the debris amounts below:

Debris Name	Unit	Mass (SI)	Mass (SI)	Mass (SI)
	(SI)	Test 5	Test 5A	Test 6
Insulation				
Nukon	(kg)	0.397	0.397	0.397
Thermolag 330	(kg)	1.755	1.755	1.755
Coating / Particulate				
Coating IOZ	(kg)	13.564	13.564	13.564
Epoxy Coating as Dust	(kg)	1.642	2.742	
Epoxy Coating as Fines	(kg)	2.506	2.506	
Sand	(kg)		0.848	
Stone Flour	(kg)	3.215	0.498	10.265

Table 7: Debris mass amount for head loss tests

For the head loss test the mass of the debris will be used as the measurable parameter.

Rev.0	Page 13 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



5.5 **Procedure for Precipitant Generation**

The procedure recommended for preparing precipitates in the test loop is as follows. The chemical quantities to be added are determined based on laboratory testing [8] [9].

100% Chemical Addition Amount	Test 1	Test 2	
Boric Acid	42.964 kg	42.964 kg	
Trisodium Phosphate TSP	7.093 kg	7.093 kg	
Sodium Aluminate Solution 36%	4.737 kg / 3.294 L	4.737 kg / 3.294 L	
Calcium Chloride Solution 34%	0.273 kg / 0.205 L	0.273 kg / 0.205 L	
Sodium Silicate Solution 38%	3.528 kg / 2.592 L	3.528 kg / 2.592 L	

Table 8: Chemical Addition Table

For all steps requiring pH measurement it will be done with indicator paper and a portable pH meter at the loop and then verified in the lab.

The boric acid an d TSP quantity will be added and dissolved prior to addition of any debris. After debris addition and stabilization of head loss, 40% of all chemicals will be added. Then the steps will be repeated to total 70%, 100%, 120%, and 140% values.

The pH values for each chemical addition will be performed per table below.

Chemical Addition Step	Allowable pH Range
40%	6.0 – 8.1
70%	6.0 - 8.1
100%	7.5 – 8.1
120%	7.5 – 8.1
140%	7.5 – 8.1

Table 9: Allowable		for Chamical	Addition
Table 9. Allowable	рп кануе		Audition

Rev.0	Page 14 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



6. Test Performance

6.1 Chemical Test Performance: Main Steps

For the chemical tests, preparatory works and clean head loss testing occurs prior to performance of the main test steps. During chemical testing a chemist can be consulted for unexpected issues or behavior.

The main steps will be performed as follows:

- 1. After filling the pool with water the recirculation is started. The water level is chosen in order to fully submerge the test at 1 cm. The water volume will be measured using a flow gauge at the water source.
- 2. Flush the pressure taps feeding the pressure transducer to ensure that there is no particulate debris build-up/blockage and / or air bubbles inside.
- 3. Add boric acid per Table 8 to the test loop to prepare a boric acid solution with a boron concentration of approximately 4'400 ppm as B based on the filling of the pool and the water amount of debris preparation. This will prepare a slightly acidic solution.
- 4. Measure pH in test loop. The pH should be between 4.5 and 5.5, but is not critical. The key parameter is the boron concentration which should be 4'400 ppm as B. The pH and water temperature will be measured after approximately 5 turnovers to ensure a homogenous mixture and a 500 mL water viscosity sample will be taken.
- 5. Add TSP per Table 8 to the test based on the filling of the pool and the water amount of debris preparation.
- 6. Measure pH in test loop. The pH should be per Table 9, but is not critical. The key parameter is the boron concentration which should be 4'400 ppm as B and the Trisodium phosphate concentration which should be 3'900 ppm as TSP. The pH and water temperature will be measured after approximately 5 turnovers to ensure a homogenous mixture and a 500 mL water viscosity sample will be taken.
- 7. Next the debris addition will occur into the test compartment. The debris will be weighed and mixed into a homogeneous mixture in buckets and then poured into the test pool. The debris is to be introduced in front of the strainer.
- 8. Measure pH in test loop and head loss due to the debris addition. After the head loss has stabilized by the criterion of 1% change in 30 minutes or the test engineer states to continue, the values will be recorded and a 500 mL water viscosity sample will be taken.

Rev.0	Page 15 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



- 9. The chemicals will be added in additions of 40%, 70%, 100%, 120%, and 140% of solution amounts following the details outlined in Table 8.
 --> Following the steps outlined in Section 6.2.
 Measure the head loss due to the chemical addition until stabilization of a 1% change in 30 minutes period for the complete chemical addition or the test engineer states to continue, the values will be recorded and testing can proceed with the next addition.
 --> Repetition of Step 9 for next chemical addition
- Measure the head loss after the last chemical addition until stabilization of a 1% change in 30 minutes for two consecutive 30 minute periods for the termination criteria or the test engineer states to continue, the values will be recorded and testing is done.
- 11. The amount of total debris which is added for each test will be recorded. Also, the amount of settled debris in the tank needs to be quantified.

6.2 Chemical Test Performance: Chemical Steps

The chemical steps will be performed as follows:

- Carefully add the sodium aluminate solution to the test loop. This chemical is alkaline and caution must be exercised in its handling. Caution must be exercised because there will be a neutralization reaction that will generate heat. This will create the potential for spattering if done too quickly. Note: a precipitate will form immediately after the addition of sodium aluminate.
- 2. Measure pH in test loop. The pH and water temperature will be measured after approximately 5 turnovers to ensure a homogenous mixture and a 500 mL water viscosity sample will be taken.
- 3. Carefully add the calcium chloride solution to the test loop. This chemical is alkaline and caution must be exercised in its handling.
- 4. The pH and water temperature will be measured after approximately 5 turnovers to ensure a homogenous mixture and a 500 mL water viscosity sample will be taken.
- 5. Carefully add the sodium silicate solution to the test loop. This chemical is alkaline and caution must be exercised in its handling. It is important that sodium silicate solution is added last so that it can preferentially react with any aluminum instead of precipitating silica.
- 6. The pH and water temperature will be measured after approximately 5 turnovers to ensure a homogenous mixture and a 500 mL water viscosity sample will be taken.

Rev.0	Page 16 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



- 7. The pH will be compared to that obtained in the laboratory bench test to ensure that it is in the appropriate range (Table 9). For pH values outside of the expected range, the cause must be identified.
 - If the pH is less than as specified in Table 9, sodium hydroxide should be added to the test loop.
 - If the pH is greater than specified in Table 9, a small amount boric acid should be added to the test loop.
 - If the pH is much greater that specified nitric acid must be added to the test loop.
- 8. After the addition of all chemicals and a minimum of 15 turnovers to ensure a homogenous mixture, the pH and water temperature will be measured and a 500 mL water viscosity sample will be taken. The pH should per Table 9. If the pH exceeds the value per Table 9, pH adjustment with acid will be necessary.
- 9. Take a 1500 mL grab sample of the liquid in the test loop from the tap downstream of the strainer and measure the test temperature. The sample will be analyzed for suspended solids and dissolved phosphate, aluminum, calcium and silica. The pH and water viscosity will also be recorded. Additionally, the sample will be analyzed to ensure that precipitant production in the loop is within the WOG recommended concentration limit for prototypical settling. The samples will be shaken until they can be analyzed. The precipitant size, settling rate, and filterability will be measured for the precipitants in the grab sample. Additionally, the sample will be measured for dissolved boron.

Rev.0	Page 17 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



7. Chemical used to Generate Precipitates

7.1 Chemicals Used in Testing

All precipitates required for the Multi-Functional Test Loop (MFT) Chemical Filter Performance Test will be freshly precipitated in the test loop for use in the test. This will avoid the potential for differences in crystal structure caused by aging and will best simulate precipitates formed under containment sump conditions. The chemicals to be added to the test loop to generate the required precipitates are given below. A commercial/industrial grade is appropriate for all of these chemicals.

Note: Actual amounts of each chemical used in the MFT tests will be determined based on the Laboratory Test results outlined in [8].

The Material Safety Data Sheet (MSDS) must be reviewed and understood by all persons performing work or witnessing the testing. The MSDS for each chemical used in the testing is attached in Section 10.

7.2 Boric Acid

Boric acid (H₃BO₃) will be added to the test loop to match the post-LOCA containment sump chemistry. For Palo Verde, a boric acid concentration of 4'400 ppm as B will be used [7]. The volume of water added to the test loop will be measured and the amount of Boric Acid added will be calculated and recorded based on that volume and the Boric Acid chemical assay. A calibrated flow gauge is located on the water pipe that will be used to fill the test loop. The volume of water added for each test will be measured from this gauge. There will be some water added to the loop after the addition of debris. This amount of water will be calculated and the boron level will be adjusted accordingly.

The MSDS must be consulted and is attached for viewing in Section 10.

7.3 Trisodium Phosphate (TSP)

Trisodium phosphate (TSP) will be added to the test loop to match the post-LOCA containment sump chemistry. For Palo Verde, a concentration of 3'900 ppm as TSP will be used [7]. The volume of water added to the test loop will be measured and the amount of TSP added will be calculated and recorded based on that volume and the TSP chemical assay. A calibrated flow gauge is located on the water pipe that will be used to fill the test loop. The volume of water added for each test will be measured from this gauge. There will be some water added to the loop after the addition of debris. This amount of water will be calculated and the TSP level will be adjusted accordingly.

Rev.0	Page 18 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



The MSDS must be consulted and is attached for viewing in Section 10.

Trisodium phosphate (TSP) is the source of phosphate in the Chemical Filter Performance Test. Phosphate will precipitate mainly as Tricalcium phosphate.

TSP is commercially available as a solid. An accurate assay is required to establish the phosphate content.

For this testing anhydrous TSP by Chemira GmbH is used, 40.5-43.4% P₂O₅. The MSDS must be consulted by the individuals performing the procedure and is attached for viewing in Section 10.

Section 7.3.2 of WCAP-16530-NP recommends limiting the concentration of calcium phosphate precipitate to a maximum of 5 g/l to achieve prototypical settling behavior. The actual value of TSP needed to produce the required mass of phosphate will be determined from the laboratory testing.

The concentration of calcium phosphate produced in the MFT test will be compared to the WOG recommended concentration limit for prototypical settling. The precipitate size, settling rate, and filterability of all precipitates in the MFT Chemical Test will be determined.

7.4 Sodium Aluminate

Sodium aluminate [7] is the source of aluminum to simulate aluminum dissolution in the Chemical Filter Performance Test. This chemical will result in the most representative mixture because it will not add other chemical elements that would not be found in the containment sump. Aluminum will precipitate as both sodium aluminum silicate and as aluminum hydroxide.

Sodium aluminate is commercially available as a solid or as a concentrated liquid. Either form is suitable for the test, but an accurate assay is required to establish the aluminum content in either case.

For this testing a liquid 36% sodium aluminate chemical solution produced by Chemira GmbH containing 16% AI_2O_3 , 20% Na_2O with a density of 1.4 +/- 0.02 g/cm³ will be used as the source of dissolved aluminum in the test.

Sodium aluminate is manufactured by reacting hydrated alumina with caustic soda. As a result, solutions are caustic with pH values over 12. The solution will be corrosive and should be properly handled with appropriate personnel protection. The MSDS must be consulted and is attached for viewing in Section 10.

Rev.0	Page 19 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



Precipitation of aluminum hydroxide is accomplished by lowering the pH to 8.1 or less (based on Palo Verde chemistry). The boric acid concentration in the test loop (based on the containment sump chemistry) will provide an excess of boric acid for the amounts of aluminum hydroxide to be precipitated.

Section 7.3.2 of WCAP-16530-NP recommends limiting the concentration of aluminum hydroxide precipitate to a maximum of 11 g/l to achieve prototypical settling behavior. The actual quantity of sodium aluminate needed to produce the required mass of aluminum will be determined from the laboratory testing.

The concentration of aluminum hydroxide produced in the MFT test will be compared to the WOG recommended concentration limit for prototypical settling. The precipitate size, settling rate, and filterability of all precipitates in the MFT Chemical Test will be determined.

7.5 Calcium Chloride

Calcium chloride $(CaCl_2)$ [7] is the source of calcium to simulate calcium dissolution in the Chemical Filter Performance Test. Calcium may co-precipitate with other metals.

Calcium chloride is commercially available as a solid or as a concentrated liquid. Either form is suitable for the test, but an accurate assay is required to establish the calcium content in either case. The liquid form is more convenient for use in the test and is available in various strengths.

A 34% calcium chloride (nominal of 35 wt % CaCl₂) solution produced by Chemira GmbH with an approximate density of 1.30 g/cm³ will be used for the test. The MSDS must be consulted by the individuals performing the procedure and is attached for viewing in Section 10.

Rev.0	Page 20 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



7.6 Sodium Silicate

Sodium silicate [7] is the source of silica to simulate silica dissolution in the Chemical Filter Performance Test. Silica will precipitate as sodium aluminum silicate.

Sodium silicate is commercially available as a solid or as a concentrated liquid. Either form is suitable for the test, but an accurate assay is required to establish the silica content in either case. The liquid form is more convenient for use in the test and is available in various strengths.

For this testing a 37 - 40% liquid sodium silicate solution (27.3 wt % SiO₂) produced by Chemira GmbH with a density of 1.34 - 1.38 g/cm³ will be used. The MSDS must be consulted by the individuals performing the procedure and is attached for viewing in Section 10.

Section 7.3.2 of WCAP-16530-NP recommends limiting the concentration of sodium aluminum silicate precipitate to a maximum of 11 g/l to achieve prototypical settling behavior. The actual value of sodium silicate needed to produce the required mass of silica will be determined from the laboratory testing.

The concentration of sodium aluminum silicate produced in the MFT test will be compared to the WOG recommended concentration limit for prototypical settling. The precipitate size, settling rate, and filterability of all precipitates in the MFT Chemical Test will be determined.

Rev.0	Page 21 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



8. Debris Preparation

8.1 Nukon Insulation

The original fibers specified by the client [1] will be used for the testing. The fibers will be supplied by the client. The preparation of the fibers will follow the steps below:

- The fibers will be freed from the jacketing (if jacketed). Then the fibers will be baked by placing them in an oven with a regulated temperature of 300°C for 24 hours prior to testing.
- The fibers will be hand cutting in pieces of approx. 50 x 50 mm.
- The dry material gets weighed
- The fibers get split in batches of 3 to 4 dm³ (0.1 to 0.14 ft³)
- Each batch gets soaked in 2 I of water (½ gal)
- Their adherence will be decomposed by a high pressure water jet with a capacity of 100 bar and with the jet in a distance of ± 0.05 m to the water surface, during approx. 4 min for each batch.
- It will be ensured by visual means that the insulation is decomposed into the water in suspended fiber pieces smaller than 10 mm (3/s").
- Several batches can be mixed together to a main batch (portion) according to the test description.

8.2 Thermolag

The Thermolag used for testing is actual material used at the PVNGS site. For this test the Thermolag will be prepared by removing the wire backing, and then crushed /ground by mechanical means into a fine powder. Thermolag does contain a small amount of fibers, but will be treated as 100% particulate for testing purposes.

The size distribution for the Thermolag powder was measured by sieving:

- 47 g has a size >2.0 mm
- 550 g has a size of 1.0 mm to 2.0 mm
- 392 g has a size of 0.075 mm to 1.0 mm
- 4 g has a size of <0.075 mm

The Thermolag will be mixed together with the fibers in the water bucket after decomposition of the fibers.

Rev.0	Page 22 of 28 Pages	Q.003.84.781
-------	---------------------	--------------



8.3 Nukon and Alpha Cloth

Nukon cloth and Alpha cloth (from here on referred to solely as Nukon cloth) are assumed to be durable and if subjected to a high energy line break, only a small amount of the cloth will be shredded into individual fibers. The majority of the cloth is assumed to retain its original dimensions, but may be torn in multiple locations. For head loss testing, the cloths are considered in the sacrificial area.

8.4 Reflective Metal Insulation (RMI)

Stainless steel foil with a thickness of 0.05 mm (0.002") will be used simulate RMI. A commercial shredding company will tear and crumple the RMI using a mechanical process in order to approximate the sizes [3].



Picture 2: Representative sample of shredded and crumpled SS RMI Foil

The scale of the ruler is centimeter.

The RMI will be added simultaneously with other debris (a homogenous debris mixture) to the test loop.

Rev.0	Page 23 of 28 Pages	Q.003.84.781
	• •	1



8.5 Paint Chips

In this testing epoxy paint chips will be used for the qualified and unqualified epoxy coatings. These paint chips have been generated from coating types that are used in the plant or equivalent coatings. The amount of paint chips will be supplied by the client according to [1].

Unqualified Alkyd and unqualified Aluminum coating would be modeled as stone flour.

Qualified IOZ, unqualified IOZ and damaged IOZ coatings would be modeled as zinc dust (raw material of IOZ coating).

The paint chips, stone flour and zinc dust are mixed together with the fibers in the water bucket after decomposition of the fibers.

8.5.1 Epoxy Material Description (from APS)

PVNGS Engineering requested PVNGS maintenance to "Manufacture" epoxy coating chips for use in containment sump strainer performance testing. The maintenance coating group manufactured the chips using Amerlock 400 that is produced by Ameron.

The Amerlock 400 was applied by spray to large sheets of plastic inside the PVNGS coating facility. The epoxy was applied per the manufacturer's instruction. The large sheets of plastic were stretched flat, however there were some wrinkles. The wrinkles caused the epoxy to dry in various thicknesses.

The epoxy was allowed to cure for one week and was then removed from the plastic sheets by hand. The thickness of nineteen random samples of the epoxy chips was measured. The thickness of the epoxy ranged from 5.4 mils to 36.5 mils with an average (m) value of 15.7 mils and a standard deviation (s) of 9.4 mils. The thickness measurements in mils were 5.4, 6.3, 6.9, 7.2, 8.3, 8.3, 9.3, 10.9, 12.4, 14.2, 15.7, 16.4, 17.6, 19.4, 20.3, 22.8, 23.1, 36.5, and 37.4. Based on this sample, approximately 70% of the coating quantity manufactured will have a thickness less than 20.4 mm (m+0.5s). The average thickness value for epoxy coatings in the debris generation evaluation (Calculation 2005-06160, Rev. 1) is 19 mils (1.5 mil sealer with 17.5 mil topcoat). Since the majority of the manufactured epoxy coatings have thicknesses near the coating thickness used in the plant, the manufactured epoxy coating is considered representative of the epoxy coating currently in the Palo Verde containment.

The epoxy was then placed in an oven and cured at a temperature between 200 and 300°F for 8 hours or more. The large epoxy chips were then mechanically reduced into smaller pieces. The epoxy was then sieved into various sizes as needed for testing. Then some of the epoxy chips were further reduced in size

Rev.0	Page 24 of 28 Pages	Q.003.84.781
	5	



by a ball mill to obtain the finer sizes. The Los Angeles (L.A.) abrasion tester was used as the ball mill due it availability.

The various sizes (noted by 'X') of epoxy to be used for testing is as follows:

- Large chips $X > 0.25^{"} \implies X > 6.35 \text{ mm}$
- Chips #8 sieve < X < 0.25" \Rightarrow 2.36 mm < X < 6.35 mm
- Fine #30 sieve <X < #10 sieve \Rightarrow 0.6 mm < X < 2.00 mm
- Dust X < #30 sieve $\Rightarrow X < 0.6$ mm

The lab used for processing the epoxy material has current commercial qualification for the type of material handling performed; however the lab's QA program is not 10CFR50, Appendix B certified. CCI will perform an independent verification of material size under their QA program.

Attachments:

- a) Amerlock 400 product data sheet
- b) Memo from Ameron on material density and curing at elevated temperature
- c) Sieve report from Amec for the various epoxy size distribution
- d) Amec commercial qualification reports

Rev.0 Page 25 of 28 Pages	Q.003.84.781
---------------------------	--------------



8.6 Latent Debris

CCI has used a stone flour COOP product in the past for strainer performance testing which comes very close to this kind of debris. The size spectrum analysis its Sv value is 0.776 m²/cm³, corresponding to a sphere diameter of 7.7 μ m. This is a recently measured value which is bounded by the 10 μ m.

The quantity of particulates is defined by volume. However, we measure the particulate quantity for the tests by weight. For the head loss, besides the above value of Sv, the representative volume quantity is important. Therefore, the volume quantity has to be converted to weight by the density of the surrogate particulates.

The surrogate particle material density was measured to be:

2680 kg/m³ (167.4 lb/ft³)

The particulates are mixed together with the fibers in the water bucket after decomposition of the fibers. They do not need decomposition, since they already come in a form of flour and distribute instantly.



Picture 3: Latent debris

Rev.0	Page 26 of 28 Pages	Q.003.84.781
	• •	



9. Documentation

The records of these tests shall be collected and attached to the strainer replacement QC documentation.

Each test record shall identify:

- Component tested
- Date, hour of test
- Test specification no. and revision
- Test equipment no./ data recorder no.
- Test number according to test specification
- Type of observation
- Test parameters (flow rate, fiber and particulate quantities (dry weight), water temperature, head loss)
- Quantity of debris which transport to the strainer vs. quantity of debris which settles in flume (measurement can be approximate)
- Location of debris settlement in flume (far from strainer, near strainer, etc)
- Action taken in connection with any deviations noted
- Person evaluating test results

The test report shall include:

- Attached test records
- Photographs of debris prior to mixing
- Photographs of settlement
- Photographs of pockets with debris layers after the tests
- Assumptions, data, descriptions, evaluations and conclusions.
- Instrumentation certification certificate
- MSDS of used material

Rev.0 Page 27 of 28 Pages	Q.003.84.781
---------------------------	--------------



10. Enclosures and Exhibits

Material Safety Data Sheets (MSDS)

- a) MSDS Boric Acid
- b) MSDS Trisodium phosphate
- c) MSDS Sodium Aluminate
- d) MSDS Calcium Chloride
- e) MSDS Sodium Silicate
- f) MSDS Nitric Acid
- g) MSDS Sodium Hydroxide



SPEZIFIKATION

Materialnummer	: 11982-330	Materialbez.	: BORSAEURE TECHN, GRANULIERT
Plan	: 21588/1	Verwendung	: 5
erstellt	: 26.02.2005	geändert	:

Prüfung Lieferwerk

Merkmal	Mip	Max	Einheit	
B2O3	56'.25		· %	
Chloride (Cl)		15	ppm	
Content	99:90		%	
Iron (Fe)		10	ppm	
Sulfate (SO4)		130	ppm	

Datum

Benutzer

: 22.12.2005

: Tina Sairanen

Seite 1 von 1

Schweizerhall Chemie AG · Elsässerstrasse 231 · CH-4013 Basel Tel. +41 (0)61 326 81 11 · Fax +41 (0)61 326 83 83 · www}.schweikerhall.ch Bankverbindung: 230-10212280.0 - UBS, Zürick · MwSt-Ni.: 116170 Hauptsitz der Schweizerhall Chemie AG: Basel

11:36:315 h

ı

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC

Printing date 19.03.2004 Reviewed on 19.03.2004 1 Identification of substance: · Product details: · Trade name: boric acid Article number: SAP11982, SAP11983, SAP80948, SAP80949, SAP16238 Manufacturer/Supplier: Schweizerhall Chemical Inc. Basel - Avenches - Flawil - Lohn - Synopharm Dokumentationsstelle doku@schweizerhall.ch CH - 4013 Basel Tel.:(++41) 061-326 81 11 Fax: 061-326 82 60 • Emergency information: Swiss Toxicological Information Centre CH-8030 ZÜRICH Tel.: +41 (0)1 251 51 51 National emergency call: 145 2 Composition/Data on components: Chemical characterization: · CAS No. Description: 10043-35-3 boric acid · Identification number(s): EC Number: 233-139-2 3 Hazards identification · Hazard description: not applicable Information pertaining to particular dangers for man and environment not applicable 4 First aid measures General information Immediately remove any clothing soiled by the product. · After inhalation Supply fresh air; consult doctor in case of complaints. After skin contact Immediately wash with water and soap and rinse thoroughly. If skin irritation continues, consult a doctor. · After eye contact Rinse opened eye for 15 minutes under running water. If symptoms persist, consult a doctor. After swallowing Rinse out mouth and then drink plenty of water. If symptoms persist consult doctor. · Information for doctor The following symptoms may occur: CNS disorders Nausea Diarrhoe Cramps 5 Fire fighting measures Suitable extinguishing agents Use fire fighting measures that suit the environment. Protective equipment: Mount respiratory protective device. (Contd. on page 2) - GB

*

*

--- GB --

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC

Printing date 19.03.2004

an an an ann an an an an an an an an an	(Contd. of page
6 Accidental release measures	
Person-related safety precautions:	
Wear protective equipment. Ke away.	ep unprotected persons
 Measures for environmental protection: Do not allow undiluted product or large quant course or sewage system. Measures for cleaning/collecting: Pick up mechanically. Dispose contaminated material as waste accord 	ities of it to reach wate ing to item 13
7 Handling and storage	
 Handling Information for safe handling: Ensure good ventilation/exhaustion at the worl Open and handle receptacle with care. Prevent formation of dust. Information about protection against explosion The product is not flammable. 	kplace. ns and fires:
 Storage Requirements to be met by storerooms and recep No special requirements. Information about storage in one common storage Further information about storage conditions: Store in cool, dry conditions in well sealed and storage 	ptacles: ge facility: Not required receptacles.
8 Exposure controls and personal protection	
 Additional information about design of technic No further data; see item 7. 	cal systems:
Components with limit values that require mon	itoring at the workplace:
Not required. • Additional information: The lists that were valid during the creation	were used as basis.
Personal protective equipment	
 General protective and hygienic measures Wash hands before breaks and at the end of wor Avoid contact with the eyes and skin. Do not inhale dust / smoke / mist. 	ck.
 Breathing equipment: In case of dust/smoke/mist use respiratory pro Particle filter P2. 	otection.
· Protection of hands: Protective gloves.	
For the permanent contact gloves made of the f	following materials are
Suitable: Permeation time ≥ 8 hours Natural rubber/Natural latex - NR gloves (0.5 (use non powdered and allergen free products)	mm)
Polychloroprene - CR gloves (0.5 mm) Nitrile rubber/Nitrile latex - NBR gloves (0.3 Butyl rubber - Butyl gloves (0.5 mm).	35 mm).
Fluoro carbon rubber - FKM gloves (0.4 mm). Polyvinyl chloride - PVC gloves (0.5 mm).	
Reference: GESTIS substance database (www.hvb gestis htm)	og.de/d/bia/fac/ges/
- Eye protection: Goggles recommended during ref	filling.
	(Contd. on page

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC

Printing date 19.03.2004

		in an	(Contd. of page 2
•	Body protection: Protective work	clothing.	
9	Physical and chemical properties	:	
•	General Information		
	Form: Colour: Odour:	solid in various forms white odourless	
	Change in condition Melting point/Melting range: Boiling point/Boiling range:	171°C (DIN 51761) 300°C (DIN 51761)	
	Flash point:	not applicable	
	Flammability (solid, gaseous)	Product is not flammable	<u>.</u>
	Ignition temperature:		
	Decomposition temperature:	>170°C	
•	Danger of explosion:	Product does not present hazard.	an explosion
•	Vapour pressure at 20°C:	0 hPa	
.,	Density at 20°C:	1.51 g/cm3	
	Bulk density at 20°C:	780-815 kg/m³	
•	Solubility in / Miscibility with Water at 20°C:	50 g/l	
		50 3/ 4	
10	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing y</pre>	5.1 ns to be avoided: water	
10 11	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing v Dangerous products of decomposit. No dangerous decomposition product Toxicological information</pre>	5.1 ns to be avoided: water ion: cts known	
10	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing of Dangerous products of decomposition No dangerous decomposition product Toxicological information Acute toxicity: Primary irritant effect: on the skin: Mild irritation. on the eye: Mild irritation. Sensitization: No sensitizing effects Subacute to chronic toxicity: Mage</pre>	5.1 ns to be avoided: water ion: cts known fects known. y cause kidney damages.	
10	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing of Dangerous products of decomposition No dangerous decomposition product Toxicological information Acute toxicity: Primary irritant effect: on the skin: Mild irritation. On the eye: Mild irritation. Sensitization: No sensitizing efficient Subacute to chronic toxicity: May Ecological information:</pre>	5.1 ns to be avoided: water ion: cts known fects known. y cause kidney damages.	
10	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing of Dangerous products of decomposit: No dangerous decomposition product Toxicological information Acute toxicity: Primary irritant effect: on the skin: Mild irritation. Acute to chronic traition. Sensitization: No sensitizing eff: Subacute to chronic toxicity: May Ecological information: Behaviour in environmental system Mobility and bioaccumulation pote Due to the distribution coefficie organisms is not to be expected. log P(o/w)<1 Ecotoxical effects: Acquatic toxicity: EC10 1580 mg/l (Pseudomonas p EC50/48h 133 mg/l (Daphnia magna) IC10/96h 24 mg/l (algae) LC50/96h 5600 mg/l (Gambusia aff: Denethered Ecological affects: Denethered Ecological for the table of table of</pre>	5.1 ns to be avoided: water ion: cts known fects known y cause kidney damages. ns: ential: ent n-octanol/water an accomputida) putida)	cumulation in
	<pre>pH-value (10 g/l) at 20°C: Stability and reactivity Thermal decomposition / condition Thermal decomposition on losing of Dangerous products of decomposit: No dangerous decomposition product Toxicological information Acute toxicity: Primary irritant effect: on the skin: Mild irritation. On the eye: Mild irritation. Sensitization: No sensitizing eff: Subacute to chronic toxicity: May Ecological information: Behaviour in environmental system Mobility and bioaccumulation pote Due to the distribution coefficient organisms is not to be expected. log P(o/w)<1 Ecotoxical effects: Acquatic toxicity: EC10 1580 mg/l (Pseudomonas prise EC50/48h 133 mg/l (Daphnia magna) IC10/96h 24 mg/l (algae) LC50/96h 5600 mg/l (Gambusia aff: Remark: Harmful to algae.</pre>	5.1 ns to be avoided: water ion: cts known fects known. y cause kidney damages. ns: ential: ent n-octanol/water an ac putida) inis)	cumulation in

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EEC

Printing date 19.03.2004

4

Trade name: boric acid (Contd. of page 3) · General notes: Do not allow undiluted product or large quantities of it to reach ground water, water course or sewage system. 13 Disposal considerations Product: Recommendation Smaller quantities can be disposed of with household waste. • Uncleaned packagings: Recommendation: Disposal must be made according to official regulations. 14 Transport information · Land transport ADR/RID (cross-border) · ADR/RID class: Maritime transport IMDG: IMDG Class: Air transport ICAO-TI and IATA-DGR: · ICAO/IATA Class: - Transport/Additional information: Transport Emergency Card (Road): Number: 15 Regulations • Markings according to EU guidelines: The product is not subject to identification regulations under EU Directives and the Ordinance on Hazardous Materials (GefStoffV). National regulations Swiss Legislation: BAGT-Nr./BAG-EDV-Nr. : G-1285 class of toxicity : 4 • Water pollution class: Water pollution class WGK 1 (classification, D): slightly hazardous to water 16 Other information: This information is based on our present knowledge. However, this shall not constitute a guarantee for any specific product features and shall not establish a legally valid contractual relationship. · Department issuing MSDS: Laboratory, KK/rm * Data compared to the previous version altered.

s.

Lieferspezifikation

Trinatriumphosphat calc. techn

Allgemeine Daten:

Chemische Formel	:	Na ₃ PO ₄
Molekulargewicht		163,9 g/mol
Synonyme	1.	Trinatriumorthophosphat,
		Trinatriummonophosphat
Beschreibung	:	farblose Kristalle
CAS-Nummer	:	7601-54-9
EINECS-Nummer	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	231-509-8
Giftklasse Schweiz	:	5

Spezifikationswerte (Durchschnittswerte):

P ₂ O ₅	1.000	40,5 - 43,4	%
pH-Wert (1%)	:	11,5 12,5	

Weitere Werte, lediglich zur Information:

Firm		20	0.000
LIJOIL		50	Plan

Verpackung:

25 kg Sack 50 kg Sack

Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hargeleitet werden.

Erstellt: 12.6.06 gez. I. Manav	Geprüft: 12.6.06 gez. M. Haller	Freigsbe: 12.6.06 gez. W. Löffler
Ersetzt Ausgabe vom: Erstausgabe		

Dieses Formular wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift.



Ś.

EG-Sicherheitsdatenblatt



Revisions-Nr. : 1,00

s.

überarbeitet am : 13.07.2004

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

		Lilling St. Const.
	Trinatriumphosphatealc	
Jruckdefum .	04.082008	Selte 2 von 6-
Erete Hilfe		
	Mund ausspülen und reichlich Wesser nachtrinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuzlehen.	
Maunanme	ec.zurgrabgbekampfung	
Geeignətə	Löschmittel Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wenn es die Brandquelle erlaubt möglichst trocken löschen. Löschpulver. Wassersprühstrahl. Das Produkt selbst brannt nicht. Größeren Brand mit Wassersprühetrahl oder Löschschaum bekämpten.	
Aus Sicher	rheitsgründen ungeelgnete Löschmitte! Wasser im Vollstrahl	
Besondere antstehend Besondere	e Gefährdungen durch den Stoff oder die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder de Gase Im Kontakt mit Wasser Laugenentwicklung 9 Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung	
C VICTOR OF THE AVE	Laugenbestänige Schutzkleidung	
Maßnahm	en belunbeabsichtigter Freisetzung	
Umweltsch	Sezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalispilon/Oberflächenwesser/Geustwesser enlagen loggen	
Verfahren	Sezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschülzle Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.	
Verfahren Handhagu	Sezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschülzle Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.	
Personeng Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z	Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnatimen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen.	
Personen; Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z	sezogene Vorsichtsmaßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ing und Lagerung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar.	
Verfahren Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar	scogene Vorsichtsmatshahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschülzte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ing und Läperung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar. ngaben zur Handhabung Produkt ist hygroskopisch.	
Personeng Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar	scogene Vorsichtsmatshahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschülzte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ingrunditäggerung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar, ngaben zur Handhabung Produkt ist hygroskopisch.	
Personent Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar Jagerung Anforderu	bezogene Vorsichtsmäßnähmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmäßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ing und Lagerung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar. ngaben zur Handhabung Produkt ist hygroskopisch.	
Personent Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar Bgerung Anforderu Zusammer	bezogene Vorsichtsmäßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmäßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ingenntelEagerung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar, ingaben zur Handhabung Produkt ist hygroskopisch. ngen an Lagerräume und Behälter Kühl, trocken und festverschlossen lagern. Nicht geeignetes Behältermaterial; Aluminium Keine Leichtmetallgefässte verwenden.	
Personeng Umweltsch Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar Jagerung Anforderu Zusammer Zusätzlich	Jezogene Vorsichtsmäßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmäßnahmen Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. ingutsditagerung staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar. ngaben zur Handhabung Produkt ist nicht brennbar. Nigen an Lagerräume und Behälter Kühl, trocken und festverschlossen lagern. Nicht geeignetes Behältermateriel: Aluminium Keine Leichtmetaligefässte verwenden. nigerungshinwelse Nicht erforderlich Behälter dicht geschlossen halten. Vor Luftfeuchtligkeit und Wasser schützen. Trocken lagern.	
Verfahren Verfahren Handhabung Hinweise z Hinweise z Weitere Ar Sogerung Anforderu Zusätzlich	bezogene Vorsichtsmäßnahmen Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen femhalten. Produkt bildet mit Wasser rutschige Beläge. hutzmäßnahmen Nicht in die Kanalisetion/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. zur Reinigung Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material vorschriftsmäßig entsorgen. inguthfüllsgierung cum sicheren Umgang Staubbildung vermeiden. Gute Entstaubung. zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar, nigaben zur Handhabung Produkt ist nigeräume und Behälter Kühl, trocken und festverschlossen lagern. Nicht geeignetes Behältermateriel: Aluminium Keine Leichtmetaligefässte verwenden. nigergehäumesise Nicht erforderlich e Hinweise zu den Lagerbedingungen Behälter dicht geschlossen halten. Vor Luftfeuchtigkeit und Wasser schützen. Trocken lagern.	

D - DE
EG-Sicherheitsdatenblatt

	gemäß 2001/58/EG	
	Trinatuumphosphatoald	
Druckdalum	00012000	Selfe J.von 6
Zusätzliche	Hinweise zu Granzwarten	
	Der allgemeine Staubgrenzwert für alveolengängigen Staubanteil is	st zu beachten. MAK 2003 1,5
	mg/m³	
	Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.	
Begrenzung u	nd Überwachung der Exposition	
Begrenzun	g und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz	
Debut-	Keine weiteren Angaben, siene Punkt /	
Schutz- uni	Die beim Umgang mit Chemikalien Oblichen Vorsichtsmeßnahmen	sind zu beachten. Von
	Nahrungsmitteln, Getränken und Tiernahrung fernhalten. Beschmu	itzte, getränkte Kleidung sofort
	ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.	Berührung mit den Augen und der
0 fo	Haut vermeiden	
Alemschuc	Stauhmaska Atamechuiz pur hai Aameal- odar Nahalhidung	
	Staubschutzmaske nach DIN EN 140 (FFP1 oder FFP2)	
	Kurzzeitig Fillergerät: Filter P1 (Für feste Partikel, DIN 3181)	
Handschut	Z	
e in the states,	Schutzhandschuhe - laugenbeständig	
• <u>,</u> ••	- Handschuhmaterial	
	Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Mati	erial, sondern auch von weiteren
	Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unte)rschiedlich:
	- Durchbruchzeit	
	Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller z	u erfahren und einzuhalten.
	Bel Spritzkontakt mindestens Schutzindex 2 emptohlen, entsprech Permeationszeit gemäß EN 374: Mindestschichtdicke/Hanschub: 0	end mehr als 30 Min. 14 mm
	Bei längerem und häufigem Kontakt Schutzindex 6 empfohlen, ent	sprechend mehr als 480 Min.
	Permeationszeit gemäß EN 374; Mindestschichtdicke/Handschuh:	0,7 mm
Augenschu	utz	
	Dicht schließende Schutzbrille	
Körperschi	ulz Jauganhortöndiga Schulzklaidung	
A PUASIKSIIS		
Aligemeine Ar	ngaben	
Aggregatzu	ustand kristallines Pulver	
Farbe	weiß	
Geruch	geruchios	
Wichtige Ange	aben zum Gesundheits- und Umweitschutz sowie zur Sicherheit	Brilfnorm
nH-Wert (b)	ei 20 °C)	ca 12 (10 p/l)
Zustande	ndarungen	and the City State of the state
Schmeizten	mperatur	1600 °C
Dichte (bei	20 °C):	1,62 ġ/cm³
Wasserlösli	ichkeit :	80 g/L
UBI (20 C		

Schüttdichte; 900 kg/m³ Verteilungskokoeffizient (n-Octanol / Wasser): ca. -2 log POW

Ravisions-Nr. ; 1.00

uberarbeitet am : 13.07.2004

EG-Sicherheitsdatenblatt

- AAmäit	2001	14.84	/L (_
	2001	100	EC

	gemäß 2001/58/EG
	Trinatriumphosphat calc
Druckdatum, Q	408-2006 Seite 4 von 6
10. Stapilitäti	ind Reakly (GL
Zu vermeide	ande Bedingungen Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Kristellwasserverlust beim Erhitzen
Zu vermelde	ande Stoffe Reaktionen mit Wasser, korrodiert Aluminium. Exotherme Reaktionmit Säure.
Gefährliche	Zersetzungsprodukte NaOH
Zusätzliche	Hinweise Gefährliche Reaktion: Reaktionen mit Leichtmetallen in Gegenwart von Feuchtigkeit unter Bildung von Wasserstoff.
11. Angeben	zmrtoxikoragie
Toxikologische	<u> Prüfungen</u>
Akute Toxiz	ität 10101-89-0 Trinatriumphosphat oral LD50 >2000 - 7400 mg/kg (Ratte)
Ätzende un	d reizende Wirkungen - an der Haut: Ätzende Wirkung auf Haut und Schleimhäute - am Auge: Starke Ätzwirkung
Sensibilisie	randa Wirkungen Keina sansibilislerende Wirkung bakannt
Sonstige Ar	ngaben zu Prüfungen Bei Verschluckenstarke Ätzwirkung des Mundraums und Rachens sowle Gefahr der Perforation der Speiseröhre und des Magens. Alle Inhaltsstoffe sind gemäß EG-Richtlinie 92/2/EG als Lebensmittelzusatzstoffe zugelassen. Kann bei längerem Kontakt zur Austrocknung der Haut führen.
Aligemeine Be	<u>merkungen</u>
	Gesundheitsgefährdung/ Wirkung. Reizt die Augen und die Haut.
12 Augspeir	2u-Okologie
Ökotoxizitä	 Constraints of the state of the
	Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Darf nicht unverdünnt bzw. neutralisiert ins Abwasser bzw. in den Vorfluter gelangen. Falls nicht neutralisiert, kann die Substanz durch pH-Verschlebung gefährlich für Wasserorganismen sein.
	Orthophosphat kann das Algenwaschstum fördern.
Persistenz	und Abbaubarkeit
	Störungen der Abbauaktivität von adaptiertem Belebtschlamm sind nicht zu erwarten. Anorganische Salze sind prinzipiell nicht biologisch abbaubar. Bewertung: gut eliminierbar. Elimination durch Flockung oder Adsorption an Schlamm.
Bioakkumu	lationspotential
	oral LCO 48h 2400mg/l Goldorfe Aufgrund der Verteilungskoeffizienten n-Octanol / Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht
Weltere Hin	zu erwarten. Iweise

Revisions-Nr. : 1,00

D-DE

überarbeitet am : 13.07.2904

S.

EG-Sicherheitsdatenblatt



EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

Nationale Vorschriften Beschäftigungsbeschränkung Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JArbSchG). Technische Anleitung Luft I Fällt nicht unter die TA-Luft Fällt nicht unter die TA-Luft Anteil Vassergefährdungsklasse Wassergefährdungsklasse 1 - schwach wassergefährdend Einstufung gemäß VwVwS Anhang 2 Zusätzliche Hinweise zu nationalen Vorschriften ZH 1/105 "Schutzkleidung Merkblatt" BG-Merkblatt M 004 "Reizende/Ätzende Stoffe" ZH 1/134 "Atemschutzmerkblatt" Der aligemeine Staubgrenzwert für alveolengängigen Staubantell von 1,5 mg/m ⁹ ist zu beachten	26 24/25 36/37/39	Bei Berührung mit de Berührung mit den A Bei der Arbeit geeigr tragen.	en Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. Jugen und der Haut vermeiden. nete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz
Technische Anleitung Luft I Fällt nicht unter die TA-Luft Anteil Fällt nicht unter die TA-Luft Wassergefährdungsklasse 1 - schwach wassergefährdend Einstufung gemäß VwVwS Anhang 2 Zusätzliche Hinweise zu nationalen Vorschriften ZH 1/105 "Schutzkleidung Merkblatt" BG-Merkblatt M 004 "Reizende/Ätzende Stoffe" ZH 1/134 "Atemschutzmerkblatt" Der allgemeine Staubgrenzwert für alveolengängigen Staubanteil von 1,5 mg/m ⁹ ist zu beachten	<u>Nationale Vorsci</u> Beschäftigung	h <u>riften</u> gebeschränkung	Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten (§ 22 JarbSchG)
Wassergefährdungsklasse 1 - schwach wassergefährdend Einstufung gemäß VwVwS Anhang 2 Zusätzliche Hinweise zu nationalen Vorschriften ZH 1/105 "Schutzkleidung Merkblatt" BG-Merkblatt M 004 "Reizende/Ätzende Stoffe" ZH 1/134 "Atemschutzmerkblatt" Der allgemeine Staubgrenzwert für alveolengängigen Staubanteil von 1,5 mg/m ⁹ ist zu beachten (MAK-Werte 2003 TRGS 900)	Technische A Anteil	nleitung Luft I	Fällt nicht unter die TA-Luft
Zusätzliche Hinweise zu nationalen Vorschriften ZH 1/105 "Schutzkieldung Merkblatt" BG-Merkblatt M 004 "Reizende/Ätzende Stoffe" ZH 1/134 "Atemschutzmerkblatt" Der allgemeine Staubgrenzwert für alveolengängigen Staubanteil von 1,5 mg/m ⁹ ist zu beachten (MAK-Werte 2003 TRGS 900)	Wassergefähr Einstufung	dungsklasse	1 - schwach wassergefährdend gemäß VwVwS Anhang 2
	Zusätzliche Z E Z Z ((Ilnweise zu nationalen 2H 1/105 "Schutzkleidur 3G-Merkblatt M 004 "Re 2H 1/134 "Atemschutzrr Der allgemeine Staubgr MAK-Werte 2003, TRG	r Vorschriften ng Merkblatt" bizende/Ätzende Stoffe" herkblatt" enzwert für alveolengängigen Staubanteil von 1,5 mg/m ^e ist zu beachten is 900)

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produktølgenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Sevisione-Nr. : 1.00

C.DE

uberarbeitet am : 13.07.2004

%

% g/ml

mg/kg mg/kg

%



Natriumaluminatlauge D2

Allgemeine Daten:

Beschreibung	:	Flüssigkeit
Spezifikationswerte (Durc	hschnittswer	te):
Aluminium	:	$8,5 \pm 0,2$
Aluminium als Al_2O_3		16,0
Natrium als Na ₂ O	:	20,0
Dichte	•	$1,4 \pm 0,02$
pH- Wert	•	≥ 14
Weitere Werte, lediglich zur I	nformation:	
Cadmium	:	0,05
Kunfor	:	0,3
Vahier	· .	03

Chrom	•	0,3	mg/kg
	:	0.3	mg/kg
	:	0.05	mg/kg
Quecksilber		0.3	mg/kg
Nickel		20	mg/kg
Zink		2,0	

Verpackung:

IBC a 1200kg

Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.

Erstellt: 27.04.2001 gez. D.Scholter	Geprüft: 27.04.2001 gez. Dr. Riemenschneider	Freigabe: 27.04.2001 gez. W. Löffler
Ersetzt Ausgabe vom: Erstausgabe		

Dieses Formular wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift

٦, ٢			gemäß 2001/58/EG			
Druckdatum	08:03.2006		<u>Natriumaluminat -D</u>	<u>2:</u>	Seite 1 vo	n 5
1. Stoff-/Zu	ibereitung- ur	d Firmanbezeich	nung			
1.1 Bezeich Natriuma 1.2 Angaber	nung des Stoffe Iuminat -D2- 1 zum Harstelle	<u>əs / der Zubereitun</u> r / Lieferanten	g			
Ch		Ta timmt	nira GmbH • Hörnlistras on 071 971 48 80 • Fax 086 .chemira.ch • e-mail: info@	se 14 • 83 6071 971 48 chemira.ch	50 Eschlikon 80	
E-Mail :			4 - 1 - 1 -		* * ·.	
2 Zusamm	ensetzung / A	ngaben zu Besti	indtellen			···
Chemisch	ne Charakterisis	rung				
Geranniche EG-Nr	CAS-Nr	Bezeichnung		Anteil	Einstufung	
	1302-42-7	Natriumaluminat		22.5-32 %	C R34	_
215-185-5	1310-73-2	Natriumhydroxid		8,4-10,2 % (C R35	
Der vol	le Wortlaut der a	aufgeführten R-Sätz	e ist in Abschnitt 16 zu finden.			
3. Möglicht	Gefahren					
Einstufu	ng Symbole : Å R-Sätze : Verursacht '	tzend Verätzungen				
		, in the second s	1999 Ya			
4. Erste-Hil	le-Mapuguine	1		an a	. Na suman substantin anni i in ann ann a' Shanna bara a' Shanna an shanna an shanna i sa bara a	жа с. с. с. с. с. с.
4. Erste-Hil Allgemei Erste Hill	Mit Produkt fe nach Einatm Frischluftzul Transport in	verunreinigte Kleidi en uhr bei Beschwerdi stabiler Seitenlage	ungsstücke unverzüglich entferne en Arzt hinzuziehen. Bei Gefahre	en. der Bewußtkos	igkeit, Lagerung und	
4. Erste-Hil Allgemei Erste Hill Erste Hill	ne Hinwelse Mit Produkt fe nach Einatm Frischluftzul Transport in fe nach Hautko Sofort mit W	verunreinigte Kleidi en 'uhr bei Beschwerdi stabiler Seitenlage ntakt 'asser und Seife ab	ungsstücke unverzüglich entferne en Arzt hinzuziehen, Bei Gefahr ' waschen und gut nachspülen.	en. der Bewußtkos	igkeit, Lagerung und	
4. Erste-Hil Allgemei Erste Hill Erste Hill Erste Hill	Mit Produkt fe nach Einatm Frischluftzul Transport in fe nach Hautko Sofort mit W fe nach Augeni Augen bei g konsultieren	verunreinigte Kleidi en fuhr bei Beschwerde stabiler Seitenlage ntakt /asser und Seife ab tontakt eöffnetem Lidspalt	ungsstücke unverzüglich entferne en Arzt hinzuziehen, Bei Gefahr waschen und gut nachspülen. mehrere Minuten unter fileßende	en. der Bewußtlos m Wasser abs	igkeit, Lagerung und Spülen und Arzt	
4. Erste-Hil Allgemei Erste Hill Erste Hill Erste Hill	Mit Produkt fe nach Einatm Frischluftzuf Transport im fe nach Hautko Sofort mit W fe nach Augen Augen bei g konsultieren fe nach Versch Mund aussp	verunreinigte Kleidi en iuhr bei Beschwerdd stabiler Seitenlage ntakt /asser und Seife ab tontakt eöffnetem Lidspalt /ucken ülen und reichlich V	ungestücke unverzüglich entferne en Arzt hinzuziehen, Bei Gefahr waschen und gut nachspülen. mehrere Minuten unter fileßende Vasser nachtrinken. Sofort Arzt h	en. der Bewußtlos im Wasser abs ninzuziehen.	igkeit, Lagerung und spülen und Arzt	
4. Erste-Hil Allgemei Erste Hill Erste Hill Erste Hill Erste Hill Hinwelse	ne Hinwelse Mit Produkt fe nach Einatm Frischluftzul Transport in fe nach Hautko Sofort mit W fe nach Augen Augen bei g konsultieren fe nach Versch Mund aussp für den Arzt k a	verunreinigte Kleidi en luhr bei Beschwerdi stabiler Seitenlage ntakt /asser und Seife ab tontakt eöffnetem Lidspalt lucken ülen und reichlich V	ungsstücke unverzüglich entferne en Arzt hinzuziehen. Bei Gefahr waschen und gut nachspülen. mehrere Minuten unter fileßende Vasser nachtrinken. Sofort Arzt h	en. der Bewußtkos em Wasser ab: ninzuziehen.	igkeit, Lagerung und spülen und Arzt	

- 2 >	EG-Sicherh	eitsdater	blatt			
B	gemäß	2001/58/EG				
Druckdatum :	08.03.2006	<u>tuminat -</u>	<u>D2-</u>			Seite 2 von 5
Geeignete	Löschmittel Feuerlöschmaßnahmen auf die Umgebung abst Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.	immen Das F Brand mit Wa	rodukt sell Issersprüh	bst brenni strahl ode	t nicht. CO2. F	
Aus Siche	rheitsgründen ungeeignete Löschmittel Wasser im Volistrahl					
Besondere	Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung Persönliche Schutzkleidung tragen. Umgebungs	luftunabhängi	iges Atems	chutzgeri	ät tragen.	
Zusätzlich	e Hinwelse Kontaminiertes Löschwasser darf nicht in die Ka	nalisation gel	angen			
6. Maßnahm	en bei unbeabsichtigter Freisetzung					
Personent	ezogene Vorsichtsmaßnahmen Persönliche Schutzkleidung tragen, Ungeschütz	te Personen f	ernhalten.	Besonder	re Rutschgefahr	
	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt.					
Umweitscl	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt nutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisetion oder in Gewässer gela Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller w	ngen lassen. M erhindern.	viit vlei Wa	sser verdi	ünnen.	
Umweitsci Verfahren	durch ausgefaufenes/ verschüttetes Produkt nutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisation oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller ve zur Reintgung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen	ngen lassen. N erhindern. Material als A , Säurebinder	Mit viel Was Abfall nach • oder Univ	sser verdi Punkt 13 ersalbind	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltscl Verfahren 7. Handhabt	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt nutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisation oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller v zur Reintgung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen	ngen lassen. N erhindern. Material als A , Säurebinder	Vit viel Wat bfall nach oder Univ	sser verdi Punkt 13 ersalbind	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fi	ür Pitana ala
Umweltscl Verfahren 7. Handhabt 7.1 Handhabt	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisetion oder in Gewässer gela Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Send, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing.und Lagerung	ngen lassen. N erhindern. Material als A , Säurebinder	Vit viel Was	sser verdi Punkt 13 ersalbind	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltscl Verfahren 7. Handhabt 7.1 Handhabt Hinweise 2 Hinweise 2	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisetion oder in Gewässer gela Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing.und Lagerung Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen h Arbeitsschutzkleidung verwenden. zum Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.	ngen lassen. Merhindern. Material als A , Säurebinder	Vit viel Was ofall nach oder Univ	sser verdi Punkt 13 ersalbind ebeständ	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltsci Verfahren 7. Handhabt 7.1 Handhabt Hinweise 2 Hinweise 2	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisetion oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing und Lagerung ung Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen h Arbeitsschutzkleidung verwenden. zum Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.	ngen lassen. N erhindern. Material als A , Säurebinder	Viit viel Wes Abfall nach oder Univ	ebeständ	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltsci Verfahren 7. Handhabt Hinweise Hinweise 7.2 Lagerung Anforderu	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisetion oder in Gewässer gela Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing.und Lagerung Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen f Arbeitsschutzkleidung verwenden zum Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. ngen an Lagerräume und Behälter Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. Keine	ngen lassen. I erhindern. Material als A Säurebinder nalten, Säure-	viit viel Was oder Univ bzw. Laug	sser verdi Punkt 13 ersalbind ebeständ venden.	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltsci Verfahren 7. Handhabu 7. Handhabu Hinweise Hinweise 7. 2 Lagerung Anforderu Zusätzlich	durch ausgefaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisetion oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller vo zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing und Lagerung um sicheren Umgang Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen f Arbeitsschutzkleidung verwenden. zum Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. ngen an Lagerräume und Behälter Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. Keine e Hinwelse zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocke	ngen lassen. Material als A Material als A Säurebinder Nalten, Säure- Leichtmetallg	Viit viel Was oder Univ bzw. Laug	ebeständ	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweltsci Verfahren 7. Handhabt 7. Handhabt Hinweise a Hinweise a 7.2 Lagerung Anforderu Zusätzlich 8. Expositito	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisetion oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller vo zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing und Lagerung um sicheren Umgang Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen f Arbeitsschutzkleidung verwenden. zum Brand- und Explosionsschutz Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. ngen an Lagerräume und Behälter Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. Keine e Hinweise zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocker	ngen lassen. Material als A , Säurebinder nalten, Säure- Leichtmetallg en lagern.	Viit viel Was oder Univ bzw. Laug	ebeständ	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweitsci Verfahren 7. Handhabu Hinweise z Hinweise z Anforderu Zusätzlich 8. Expositio	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt hutzmaßnahmen Nicht in die Kanelisetion oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing und Lagerung Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen f Arbeitsschutzkleidung verwenden zum Brand- und Explosionsschutz Keine basonderen Maßnahmen erforderlich. Ingen an Lagerräume und Behälter Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. Keine e Hinweise zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocker isbegrenzung und persönliche Schutzausin Isgenzwerte n der Luft am Arbeitsplatz (TRGS 900)	ngen lassen. N erhindern. Material als A , Säurebinder balten, Säure- balten, Säure- Leichtmetallg en lagern. Ustung	Viit viel Was Abfall nach oder Univ bzw. Laug	sser verdi Punkt 13 ersalbind ebeständ venden.	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr	ür
Umweitsci Verfahren 7. Handhabu 7. Handhabu Hinweise 2 Hinweise 2 Anforderu Zusätzlich 8. Expositio 6.1 Expositio Grenzwerte i CAS-Nr.	durch ausgelaufenes/ verschüttetes Produkt nutzmaßnahmen Nicht in die Kanalisetion oder in Gewässer gelar Eindringen in Kanalisetion, Gruben und Keller w zur Reinigung Neutralisationsmittel anwenden. Kontaminiertes flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur ausreichende Lüftung sorgen ing und Lagerung ung Gute Entstaubung. Behälter dicht geschlossen f Arbeitsschutzkleidung verwenden zum Brand- und Explosionsschutz Keine basonderen Maßnahmen erforderlich. ngen an Lagerräume und Behälter Laugenbeständigen Fußboden vorsehen. Keine e Hinwelse zu den Lagerbedingungen In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocker alsbegrenzung und persönliche Schutzausir her Luft am Arbeitsplatz (TRGS 900) Bezeichnung	ngen lassen. Material als A , Säurebinder halten, Säure- halten, Säure- Leichtmetallg en lagern. Ustung	viit viel Wat bfall nach oder Univ bzw. Laug jefäße verv	ebeständ F/m³	ünnen. entsorgen. Mit er) aufnehmen. Fr ige ige Spitzenbegr Kategorie	ür

Keine weiteren Abgaben siehe Punkt 7

~

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

disearbeliet em

EG-Sicherheitsdatenblatt



4	EG-Sicherheits	sdatenblatt
7 7 7	gemäß 2001.	/58/EG
Druckdetum: :08.03:2006	Natriumalum	<u>(Inat -D2-</u> Seire 4 von 5
Ätzende und reizende Wirkungen an der Haut: Reizt die H am Auge: Starke Ätzwirl	laut und die Schleimhäute. kung	
Sensibilisierende Wirkungen Keine sensibilisierende 1	Wirkung bekannt	
Sonstige Angaben zu Prüfungen Bei Verschlucken starke Speiseröhre und des Ma	: Âtzwirkung des Mundreumes agens.	s und Rachens sowie Gefahr der Perforation der
12. Angaben zur Ökologia		
Darf nicht unverdünnt in Grundwasser gelangen Wassergefähdungsklass Darf nicht unverdünnt bz	größeren Mengen in die Kans se 1 (Listeneinstufung): schwa w. unneutralisiert ins Abwass	alisation, In Oberflächenwasser bzw. in das ich wassergefährdend er bzw. in den Vorfluter gelangen,
13. Hinwelse zur Entsorgung		
Die Verpackung ist nach 14. Angaben zum Transport	Maßgabe der Verpackungsv	erordnung zu entsorgen.
Landtransport (ADR/RID/GGVSE)		
ADR/RID-Klasse : Waratafol	θ	
Gefahr-Nummer :	80	
	- -	
UN-Nummer :	1819	
UN-Nummer ; Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe :	1819 8 Ji	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes	1819 8 Ji	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ	1819 8 Ji SUNG	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport	1819 8 JI SUNG	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport	1819 8 Ji SUNG	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport	1819 8 Ji SUNG	
UN-Nummer ; Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport 15. Vorschriften	1819 8 Ji	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport 15. Vorschriften 15. Kennzelchnung	1819 8 Ji	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport 15. Vorschriften 15.1 Kennzelchnung Gefahrenbezeichnung :	1819 8 Ji SUNG C - Ätzend	
UN-Nummer : Gefahrzettel : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport 15. Vorschriften 15.1 Kennzelchnung Gefahrenbezeichnung :	1819 8 Ji SUNG C - Ätzend	
UN-Nummer : Gefahrzette) : ADR/RID-Verpackungsgruppe : Bezeichnung des Gutes NATRIUMALUMINATLÖ Binnenschiffstransport Seeschifftransport Lufttransport 15. Vorschriften 15.1 Kennzelchnung Gefahrenbezeichnung : C - Ätzend	1819 8 Ji SUNG C - Ätzend	

O De

Uberarbellet ani

S. 05

EG-Sicherheitsdatenblatt

	gemäß 2001/58/EG
Druckdatum : 08.03.2006	<u>Natriumaluminat -D2-</u> Seite 5 von 5
Gefahrenbastimmende Natriumalur Natriumhyd	Komponenten ninat roxid
R-Sätze :	
34 Verursad	ht Verätzungen.
S-Sätze :	
26 Bei Berü	hrung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
45 Bei Unfa	II oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen),
37/39 Bei der /	trbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
5.2 Nationale Vorschriften	
Klassifizierung nach VbF	: Unterliegt nicht der Verordnung brennbarer Flüssigkeiten.
Technische Anleitung Lut	t I : 5.2.1: Gesamtstaub, einschließlich Feinstaub bei m > 0.2 kg/h; Konz. 20 mg/m³ bzw. bei <= 0.2 kg/h; Konz. 0.15 g/m³
Anteil :	
Wassergefährdungsklass	e: 1 - schwach wassergefährdend
Einstutung ;	gemais vwvwS Annang 2
6. Sonstige Angaben	
Auflistung der relevante	n R-Sätze
34 Verursad	ht Verätzungen.
35 Verursao	ht schwere Verätzungen
Weitere Angaben	
Die in dieser zum sichere Sinne dar. B Verantwortu stellen jedoc Boshtworte	n Sicherheitsdatenblatt nach besten Wissen gemachten Angaben dienen der Information n Umgang mit dem Produkt. Sie stellen keine Eigenschaftzusicherungen im rechtlichen estehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener ng zu beachten. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie h keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

0.05

Boaracbellet an:

S.



Chemira GmbH • Hörnlistrasse 14 • 8360 Eschlikon Telefon 071 971 48 80 • Fax 086071 971 48 80 www.chemira.ch • e-mail: info@chemira.ch

Lieferspezifikation

Artikel-/ Lieferantennummer: 217010/88093/01

Blatt 1/1 Calciumchlorid-34_LM.doc

Calciumchlorid-Lösung 34 %, LM-Qualität

Allgemeine Daten:

Chemische Formel		$: CaCl_2$
Molekulargewicht	•	110,99 g/mol
Beschreibung	:	wässrige, schwach trübe Flüssigkeit
CAS-Nummer	* *	10043-52-4
EINECS-Nummer	:	2331408
Giftklassse Schweiz	•	F

Spezifikationswerte (Durchschnittswerte):

CaCl ₂	:	> 34,0 - 36,0	%
pH-Wert	;	8,5-9,5	
Dichte	:	ca 1,30	g/ml

Weitere Werte, lediglich zur Information

Mg	: max. 0,005	%	
Eisen	: max. 0.001	%	
Natrium	: max. 0.04	%	
Kalium	: max. 0,00;	5	%
Zink	: max. 0,0003	%	
Kupfer	; max. 0,0003	%	
Arsen	: max. 0,0001	%	
Blei	: max. 0,0001	%	
Sulfat	: max. 0,005	%	
Aluminium	: max. 0,0003	%	
Fluor	: max. 0.0015	%	
-	· · ·		

Verpackung:

5 - 60 Liter Kanister; 200 Liter Kunststoff-Fässer; 800 Liter Tankcontainer Lose im Aufsatztank oder Straßentankzug

Diese Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden. Erstellt: 8.4.03 gez. I.Manav Geprüft: 8.4.03 gez. D.Scholter Freigabe: 8.4.03 gez. W. I

Ersteilt: 8.4.03 gcz.I.Manav Geprüft: 8.4.03 gcz. D.Scholter Freigabe: 8.4.03 gcz. W. Löffler Ersetzt Ausgabe vom: 19.09.00

Dieses Formular wurde maschinell erstellt und trägt deshalb keine handschriftliche Unterschrift

EG-Sicherheitsdatenblatt

≫			gemäß 2001/58/EG		
		Calciumchlorldl	ösung mit Konze	ntration > 201/4	
Druckdatum	02 12 2005			Sete	1 von 8
1. Stoff-/Zul	pereitung- u	nd Firmenbezeichnung			
1,1 Bezeichn	ung des Stoff	ies / der Zubereitung			
Calciumch	loridlösung m	it Konzentration > 20%			
1.2.Angaben	zum Herstelle	er / Lieferanten	•		
Che Wenn die C		Chemira Gmb Telefon 071 97 www.chemira.c	H ● Hörnlistrasse : 1 48 80 • Fax 086071 h • e-mail: info@che	L4 ● 8360 Eschlikon . 971 48 80 mira.ch	
E-Mail :					
				and a second and a second s	
2. Zusamme	insetzung / /	Angaben zu Bestandteile	3n		
Chemische	e Charakterisi	erung wässrige	Lösung von Calciumchio	rid	
Summenfo	armel :	CaCl2			
Molmasse	;	110.99			
Gefährliche	Inhaltsstoffe	2 T			
EG-Nr.	CAS-Nr.	Bezeichnung		Anteil Einstufung	
233-140-8	10043-52-4			> 20 % Xi R36	
Der volle Indexnum/	Noriaui der	aurgerunnten R-Satze ist in / 17-013-0	Abschnitt 16 zu linden. 0-2		
3. Mögliche	Gefahren	22 22 22 22 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24.			
				en provinsi se	
Elinstatani	9 Symbole : F	Reizend			
	R-Sătze : Reizt die Au	loon			
	Xi Reizend	<u>и</u> дел.			
Zusätzlich	e Gefahrenhi Reizt die Au	nweise für Mensch und Un Igen.	nweit		
4. Ersto-Hilfi	e-Maßnahme	en			
Erste Hilfe	nach Einatm	en			
	Verletzten u	inter Selbstschutz aus dem	Gefahrenbereich an dle	frische Luft bringen. Bei Atemnot	
	Sauerstoff in Auxiloson-D	nhalieren Jassen. Ehestmög Josier-Aerosol) tief einatmen	lich Dexamethason-21-is Llassen: 4 Hübe zu Bagl	onicotinat (z.B. nn. danach alle fünf Minuten zwei	
	weitere Hüb	e bis zur Leerung der erster	n Packung Danach stün	dlich ein Hub	
	Nur in Extre Seitenlage	msituation wäre ggf. erforde	anlich: Bei Bewußtlosigki	ait und vorhandener Atmung stabile	
	Ro! Momentil	Intend Mund Tu None Beat			

Erste Hilfe nach Hautkontakt

0-08

uterrarbeitet ani

- -

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

		<u>Calciumch</u>	loridlösung	<u>ı mit Konze</u>	ntration > 20%	
Druckdatum : (32.12.2005					110 Z; VOI1 0
	Benetzte Kle	eidung entfernen, d	labei Selbstschut	z beachten. Betr i protrabieder gro	offene Hautpartien sofort grundlich	
	unter meiser unter Selbst	schutz aus dem G	afahrbereich brin	gen. Verletzten ri	uhig lagern, vor Unterkühlung	
	schützen Fi	ir ärztliche Behand	llung sorgen.	-		
Erste Hilfe	nach Augenl	ontakt				
	Auge unter : Lidern spüle	Schutz des unverle n. Für ärztliche Be	tzten Auges 10 M handlung sorgen	Ainuten unter file:	ßendem Wasser bei weitgespreizten	
Erste Hilfe	nach Versch	ucken				
	Sofort - bei (Flüssigkeit v aufgeschlän	erhaltenem Bewuß vieder ausspucken amt). Milch trinken,	tsein - reichlich F . Medizinalkohle Erbrechen anreg	lüssigkeit (Wass geben (3 Eßlöffe jen. Für ärztliche	er) trinken lassen, Mund ausspülen, I Medizinalkohle in 1 Glas Wasser I Behandlung sorgen.	
Hinweise fü	ir den Arzt					
	Symptomati	k der akuten Vergil	itung:			
	Abhängig vo	in Dosis und Expos	sitionszeit wirkt w	asserfreies C, vi	el stärker irritativ als die hydratisierten	
	Am Auge sir	d Lakrimation -> H	lombauttrübung	und Eiterung bec	bachtet, inhalativ verursachten Stäube	
	anfangs Bre	nnen in den Nares	, Epistaxis, Frem	dkörpergefühl im	Rachenraum. Dem kann sicher	
	Reizung aut	h der tieferen Ater	nwege folgen Ar	i der Haut entwic	kelt sich über Erythem eine	
	Desquamati	on. Da dermale/inh	ialative/enterale (CResorption U.	die Anionenwirkung toxikologisch im	
	durch extrer	undedeuteno sino n massive C -Zuful	nst die Darstellu hr induziertes Hvi	ng einer system percalcămie-Svn	drom mit Exsiccose. Hvookaliämie.	
	Hypomagne	siämie, Herz-Rhytl	mußtörungen	ist gewerblich ka	aum vorstellbar.	
	Dazu wären	Diagnostik und Th	eraple der Klinik	vorbehalten. Hin	weise zur Ersten ärztlichen Hilfa:	
	in das Auge und entfernt	gelangte CStäub	e/-Aerosole werd	len durch Spülur	ng mit Isogutt oder Wasser verdünnt	
	Augenärztlic Anschließer emofohlen	he Vorstellung ans d ist ausglebig mit	Schließen, Trocke Wasser abzuspi	ilen. Lokale Anw	en von der Haut geburstet werden. endung eines Dermatocorticoids wird	
	Nach Schad	stoffeinatmung sin	d topisch und i.v.	Glucocorticoide	zu verabreichen. Sauerstoffzufuhr	
	dürfte nur au NaHCO3-Lö	isnahmsweise notv sung	wendig worden; v	venn verfügbar, i	kann Aerosol-Applikation von	
	oder Wasse reichlicher	rdampf als Adjuvar	ns erfolgen. Nur V	/erschlucken ext	rømer Menge erfordert nach	
	Verdünnung	Magenspülung, so	onst genügt salin	sches Laxans. Moßnohmon de	om Arat appaban C. wird in mebreren	
	Standardwe	rken - offenbar we	den nur derinder	toxikologischer F	Relevanz - gar nicht besprochen. Noch	
	in jüngerer Z Menschen e	Leit sind 10 %ige Li ingesetzt worden.	ösungen i.v. und	27 %- Ige (Liquo	or Calcii chlorati) oral therapeutisch am	
5. Мавпанте	n zur Brand	lbekämpfung				
Geeianete l	Löschmittei					
	Auf Umgebu	ing abstimmen,				
Besondere	Schutzausrü Auf Umgebu	stung bei der Bra Ingsbrand abgestin	ndbekämpfung nml			
6. Maßnahme	n bei unbe	ibsichtigter Frei	setzung			
Personenbe	ezogene Vors Bei starker /	ichtsmaßnahmen Verosolbildung gut	löften. Schutzau	srüstung tragen.		

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen, aufgefangene Menge ordnungsgemäß entsorgen.

uberal boilet ani

۰.

EG-SIcherheitsdatenblatt

Gemäß	2001	1/58/FG
	200	

Calciumechioridiosung mit Konzentration -> 20% Druokdatum: 02/12/2005 Verfahren zur Reingung Verfahren zur Reingung Verschütetes Produkt eindämmen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengen des Malerials mit kalziniertam Soda bestreuen und danach mit Wasser abwaschen. 7. Handhabung und Lagerung 7. Handhabung und Lagerung 7. Handhabung und Lagerung 7. Handhabung und Lagerung 7. Handhabung Minweise zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausröstung tragen Hinweise zum Erad- und Exploraionsschutz Produkt Ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 21. Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behäter Die Ware in Onginsiverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetos Material: Polyethylen, Polyproprien. Zusammenlagerungshitureite Hindegarengshitureite 24 satter nur Stoffe derreitben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgohaden Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eriaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff sollte nicht eritoria sind. 24 Expositionsekerstz 10:13 24 Expositionsekerstz 10:13 24 Expositionsekerung 20:13 24 Expositionsekerstz Keine weiteren Angeben, siehe Punkt 7. <tr< th=""><th>Calcurrechlorid/Discurg mit Konzentration >= 200% Druskelium 102 12,2005 Verfahren zur Reinigung Werschultetere Produkt eindammen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengen des Materials mit keizniertem Soda bestreuen und danach mit Wasser abwaschen. 7. Händhäbung und Lagerung 2.1. Handhabung 7. Händhäbung und Lagerung 2.1. Handhabung 8. Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüsung tragen. 1.1. Minesiae zum sicheren Umgang 6.2. Jasserung Anforderungen an Lagerisume und Behätter Die Ware in Originalverpackung in trockneem Lager aufbewahren. Dicht verschoesen halten. Gesingeles Material: Erokytehylen, Polypropylen. 22. Jasserung Anforderungen an Lagerisume und Behätter Die Ware in Originalverpackung in trockneem Lager aufbewahren. Dicht verschoesen halten. Gesingeles Material: Erokytehylen, Polypropylen. 24 Jasserung Anforderungen and Lägeristen Lageristese tagerissen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eristukt (Einzehleiten siche Zusammenjageragerister verschleßen der Gruppe 1 nach TRES 515 Die Zusammeniagerung mit Stoffer anderer Lagerissen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eristukt (Einzehleiten siche Zusammenjageragerister verschleßen ohernische Reaktionen möglich ander Lageristasse nach VCI: 24 Lageristasse nach VCI: 10-13 25 Legoenistung und</th><th></th><th></th><th></th><th>ge</th><th>mais 200 1/56/EG</th><th></th><th></th><th></th></tr<>	Calcurrechlorid/Discurg mit Konzentration >= 200% Druskelium 102 12,2005 Verfahren zur Reinigung Werschultetere Produkt eindammen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengen des Materials mit keizniertem Soda bestreuen und danach mit Wasser abwaschen. 7. Händhäbung und Lagerung 2.1. Handhabung 7. Händhäbung und Lagerung 2.1. Handhabung 8. Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüsung tragen. 1.1. Minesiae zum sicheren Umgang 6.2. Jasserung Anforderungen an Lagerisume und Behätter Die Ware in Originalverpackung in trockneem Lager aufbewahren. Dicht verschoesen halten. Gesingeles Material: Erokytehylen, Polypropylen. 22. Jasserung Anforderungen an Lagerisume und Behätter Die Ware in Originalverpackung in trockneem Lager aufbewahren. Dicht verschoesen halten. Gesingeles Material: Erokytehylen, Polypropylen. 24 Jasserung Anforderungen and Lägeristen Lageristese tagerissen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eristukt (Einzehleiten siche Zusammenjageragerister verschleßen der Gruppe 1 nach TRES 515 Die Zusammeniagerung mit Stoffer anderer Lagerissen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eristukt (Einzehleiten siche Zusammenjageragerister verschleßen ohernische Reaktionen möglich ander Lageristasse nach VCI: 24 Lageristasse nach VCI: 10-13 25 Legoenistung und				ge	mais 200 1/56/EG			
Druckdatum: (of 212,2005	Druckdatumi (of 12,2005) Settersiven set Verfahren zur Reinigung Verschütteles Produkt eindammen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Großere Mengen des Materials mit katziniertem Soda bestreuen und denach mit Wasser abwaschen. 7. Handhabung und Legerung 2.1. Handhabung und Legerung 2.1. Handhabung und Legerung 7. Handhabung und Legerung 2.1. Handhabung und Legerung 2.1. Handhabung und Legerung 7. Handhabung und Legerung 2.1. Handhabung und Legerung 7. Handhabung und Legerung Anforderungen an Legeräuselutig tragen. Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 2.2. sammen alegrungshinwelse Es sollten nur Stoffe derselben Legerklasse zusammengelegert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stöffe 9. arattöridennde Stöffe der Gruppa 1 nach TRGS 515 10. Be Zusammenlagerung mit Stöffen zusammenlagerungskonzept des VCI). 10. Stättliche Hinweiss zu Grenzwerten As Grundlage			Calcium	chloridiös	ung mit Konz	entration	> 20%	
Verschütztes Produkt eindämmen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengon des Materials mit kalzinetans Soda besteuen und danach mit Wasser abwaschen. 7. Händhäbung und Lägerung 7. Händhäbung und Lägerung 7. Händhäbung und Lägerung 8. Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persöhliche Schutzaursiculung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 22 Lagerund Anforderungen an Lagerdiume und Bahäter Die Wars in Originalverpackung in trocknerm Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignelse Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nr: Stoffe derselben Lagerklässe zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folganden Stoffen ist verboten: - Arzneimitel. Löbenamitel und Puttermittel einschließlich Zusatzsloffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. - Brandförderinde Stoffe der Gruppa 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen zusammengeligert werden. Diel nur unter bestimmen Beelingungen eraubt (Einzelheten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff sollten zusammengigeigert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklässen ach VCI : 10-13 8. Expositionsflägrengsung und Oberwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition an Arbeitsplatz Keinn weiteren Angaben. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Fultermittein fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände	Verschütztes Produkt eindammen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Großere Mengen des Materials mit katzlinietens Soda bestreuen und danach mit Wasser abwaschen. 7. Händhabung und Lisgerung 2.1 Handnabung und Lisgerung 2.1 Handnabung und Lisgerung Besinde geschlössen halten und nach Entnahme von Teitmengen wieder schließen. Perschliches Schlutzausrölstung tragen. Hinweiss zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar odar explosionsgefährlich. 2.1 Jasserung Anforderungen an Lagerfäume und Behäter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Gesignates Materia: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungehinweise Es solten nur Störfe derreiben Lagerklasse zusammangelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stöffen ist verboten: - Arzneimital, Löbensmittel und Putermittel ainschließloft Zusatzstöffe. - Infektlöser, radioaktiva und explosive Stöffe Die Zusammenlagerung mit Stöffe anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmen Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stöff söller nicht mit Stöffen ausammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sird Lagerklasse nach VC1: 10-13 2.1 Expositionsflegigreizung und persönliche Stoffe zusammengelagert werden. B.2 Expositionsflegigreizung und persönlichen Schutzzursflung gültigen Listen. 2.3 Begrenzung und Überwachung der Exposition Materia. B.4 Expositionsflegigreizung und persönlichen Schutzzursflung Won Nahrungsmitaleh, Geträcktion am Arbeitsplatz Keine walter	Druckdatum: 02	12,2005						Selte 3 vo
Verschultetes Produkt eindämmen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengen des Materials mit kalzihiertem Sode bestreuen und denäch mit Wasser abwaschen. 7. Handhabung Hinweise zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persöhliche Schutzausrüstung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 22 Lageruns Anforderungen an Lageräume und Behälter Die Ware in Originaberpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht versöhossen halten. Geeignetes Material: Polychyten, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe dersehben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit fölgenden Stöffen ist verböten: - Arzneimitel, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzslöffe. - Infektiose, radioaktiva und explosive Stoffe. - Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammenlagerung mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. ExpositionsBegireinzung und Derwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßhahmen. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermittein fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berühung mit den Augen und der Haut verneiden Beschmutzte, getränkte Keistung solort auszlahen. Demyler Aerosol nicht einstmen Atemschutz Mendechutz	Verschützes Produkt eindämmen. Den Rest mit Wasser abwaschen. Größere Mengen des Materials mit kalziniertam Soda bestreuen und danach mit Wasser abwäschen. 7. Kandhabung Hinweiss zum sicheren Umgang Gebinda geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzusvüsung tragen. Hinweiss zum Brad- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 22 Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behäter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Gesindes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es solten nur Stoffe dereiben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit fölgenden Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung stöffe anderen zugerklasse ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzehhelten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solten zusammengeligert werden, mit denne gefährlich - Bradfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffe anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzehhelten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solten nucht mit Stoffe narderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzehhelten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solten auf der Eugerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzehhelten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solten auf der Eugerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzehhelten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solten der bei der Erstellung gültigen Lieton. 32 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine walteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitaln, Getränken und Futtermitein fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berönder ich. Bei Auffreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz kornfarbei: weiß Handschutz	Verfahren zu	r Reiniauna						
7. Handhäbung und Lagerung 7. Handhäbung und Lagerung 7. Handhäbung 7. H	 7. Handhabung und Lagerung 7.1 Handhabung Sebinda geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.2 Lagerund 7.4 Andhabung und Lexposionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.4 Lagerund 7.4 Lagerund 7.4 Lagerund Anforderungen an Lagersbume und Behälter Die Ware in Originalvergackung in trocknem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. 7.4 Lagerund 7.4 zumeintella. Lobensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. Biz Ausein mölder der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffe nacastmengelegert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Arzmeintella. Lobensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. Biz Russmeinelagerung mit Stoffen zusammengelegert werden, mit ein nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff solffen zusammengelegengt werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind 1.4 Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Expositionsfegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsfegrenzung und Derwachung der Exposition an Arbeitspiatz Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7. Schutz und Hygienemähahmen Jon Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berichnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kieldung stoffer Jazzimen und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berichnung mit den Augen und der Haut ver	۲ ر	/erschüttetes nit kalzinierte	Produkt eindä Em Soda bestre	mmen, Den Ri uen und danai	est mit Wasser abw ch mit Wasser abwi	vaschen. Größ aschen.	Sere Mengen de	es Materials
7.1 Handhabung Hinweise zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.2 Lagerund Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Onginalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es soitten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelegert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: - Arzneimittel, Lebensmittel und Futermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktiva und explosive Stoffa Brandfördernde Stoffe for Gruppa 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung it Stoffen ander zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsigenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung mit den Auger und mit Austrustreiten inder und Futermittel nerhalten. Vor den Pausan und bei Arbeitsende Hände weschen. Berühnnen mit den Auger und der Hautvermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlahen. Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen b	7.1 Handhubung Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsachutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich. 7.2 Lagerulei Anfordeungen an Lagerräume und Behäter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyektylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es soliten nur Stoffe derselben LagerMasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: - Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöser, radioaktiva und explosive Stoffe - Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer LagerMassen ist zum Teil nur unter bestimmten Badingungen erlaubt (Einzelneiten siehe Zusammengalegert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VC1: 10-13 8. Expositionskgrenzung und Öpersönliche Schutzausrüstung 2.1 Expositionskerzenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition en Arbeitsplatz Keine walseran Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemahamen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel nerhalten. Vor den Pausan und bei Arbeitsende Hände waschen. Benhnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziken, Dempfel Aerosol nicht einatmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermittel nerhalten. Vor den Pausan und bei Arbeitsende Hände waschen. Benhnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziken, Dempfel Aerosol nicht einatmen Aternschutz <	7. Handhabung	j und Lager	rung					
Hinvelse zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinvelse zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich Z2 Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen haltan. Gesignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten. - Arzneimittel, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denne gefährlich bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungekonzept des VCI). Dur Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denne gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsbeigreinzung und persönliche Schutzausrüstung 24. Expositionsgrazwerter Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 32. Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmittelin, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände wachen. Berühzung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Dämpte/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragozaitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Hinweise zum sicheren Umgang Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausvästung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 22 Lagerund Anforderungen an Lagerräume und Behätter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffe ist vertoten: - Arzneimital, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eriaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI), Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Expositionskreatzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weitaren Angaben, Berühnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, gefränkte Hände w	7.1 Handhabung							
Gebinde geschlossen halten und nach Enthahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.2 Lagerrung Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelegert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: - Arzneimittel, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektlöser, radioaktive und explosive Stoffe. - Brandförderunde Stoffe der Gruppe 1 nach TROS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktlonen möglich sind. Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsgranzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Lieten. 8.1 Expositionsgranzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Mis Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Lieten. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Mahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsonde Hände waschen. Berühnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beechmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlahen. Dämpfe/ Aerosol nicht einattmen Atemschutz In allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Gebinde geschlossen halten und nach Entnahme von Teilmengen wieder schließen. Persönliche Schutzausrüstung tragen. Hinweiss zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.2 Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylan, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derseiben Lagerklasse zusammengelegert werden. Die Zusammenlagerung mit folganden Stoffen ist verboten: - Arzneinftlich, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. - Dar Stoff sollte nicht mit Stoffer ausemmengelegert werden, mit denen gefährliche ohemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Explositionstragenzwertes Als Grundbage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 3.2 Explositionsgrenzwertes Vas Lagerklasse die Hermitten die bei der Erstellung gültigen Listen. 3.2 Eegrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitten, Geränken und Futtermittein fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berühnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, gefränkte Kieldung solori ausziahen. Dämplef Aerosol nicht einahmen Atemschutz Im allgemeinen nicht aforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atsmschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß	Hinweise zun	n sicheren U	mgang					
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 7.2 Lagerung Anforderungen an Lageräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: - Arzneinithal, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe, - Infektlöse, radioaktiva und explosive Stoffa - Brandförderunge Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffer anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelneiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff sollte nicht mit Stoffer zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Expositionsgranzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnamen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausan und bei Arbeitsende Hände waschen. Berühnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzle, getränkte Kleidung sotort ausziehen. Dämpte/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgrät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Produkt ist nicht brennbar oder explosionsgefährlich 22.1 agerung Anforderungen an Lagerfäume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. 22.usammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklässe zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Arzneimital, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. Brandförderinde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 516. Die Zusammenlagerung mit Stoffen zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelägert werden, mit denen gefährlich chemische Reaktionen möglich sind Lagerklässe nach VCI: 10-13 8. Expositionsgranzwerte 2. Lagerklässe zu Grenzwerten Ais Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition 8.2 Begrenzung und Überwachung mit Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmittelin, Getränken und Futtermittelin fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen, Benährung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlahen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz in allgemienen nicht eforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erörderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß	C F	Gebinde gesc Persönliche S	chlossen halten Schutzausrüstu	und nach Enting tragen.	nahme von Teilmer	ngen wieder s	chließen.	
7.2 Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folganden Stoffen ist verboten: - Arzneimittel, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffe. - Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Expositionsgranzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlahen. Dempfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen Ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß	7.2 Lagerung Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Materiel: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinwelse Es sollten nur Stöffe derselben Lagerklasse zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stöffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stöffen ist verder. Die Kusammenlagerung mit Stöffen zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit Stöffen zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit Stöffen zusahmenlagerung mit Stöffen zusahmenlagerung mit Stöffen zusahmenlagerung stöffen ein zusahmengelagert werden, mit denen gefährliche bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stöff sollte nicht mit Stöffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VC1: 10-13 8. Expositionsgranzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmittelin, Getränken und Fultermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande wachen. Deinbung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlehen, Dämple/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz In allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partlikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: we	Hinweise zun F	n Brand- und Produkt ist nie	d Explosionsso cht brennbar oc	chutz Jer explosions;	gefährlich			
Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklässe zusammengelagert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: - Arzneimitel, Lebenamittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. - Infektiöse, radioaktive und explosive Stoffa. - Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklässen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen eraubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 2. 10-13 8. Expositionssgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Alis Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Mon Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz arforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Anforderungen an Lagerräume und Behälter Die Ware in Originalverpackung in trockenem Lager aufbewahren. Dicht verschossen halten. Geeignetes Material: Polyethylen, Polypropylen. Zusammenlagerungshinweise Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Arzneimittel, Lebenamittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe. Infaktiöse, radioaktive und explosive Stoffa. Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 8. Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlahen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2	7.2 Lagerung							
Zusammenlagerungshinwelse Es sollten nur Stoffe derselben Lagerklasse zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Arzneimittel, Lebensmittel und Puttermittel einschließlich Zusatzstoffe, Infektöse, radioaktive und explosive Stoffe. Brandfördernde Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515. Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklassen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Der Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefähnliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI: 10-13 Expositionsgrenzung und persönliche Schutzausrüstung <u>8.1 Expositionsgrenzwerte</u> Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. <u>8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition</u> Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine walteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlehen. Dämpfer Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Trägen von Atemschutz erforderlich. Trägezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Zusämmenlagerungshinwelse Es sollten nur Stoffe derseiben Lagerklässe zusammengelägert werden. Die Zusammenlagerung mit folgenden Stoffen ist verboten: Arzneimittal, Lebensmittel und Futtermittel einschließlich Zusatzstoffe. Infektlöse, radioaktive und explosive Stoffa Brandfördende Stoffe der Gruppe 1 nach TRGS 515 Die Zusammenlagerung mit Stoffen anderer Lagerklässen ist zum Teil nur unter bestimmten Bedingungen erlaubt (Einzelheiten siehe Zusammenlagerungskonzept des VCI). Dar Stoff sollte nicht mit Stoffen zusammengelagert werden, mit denen gefährliche chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklässe nach VCI: 10-13 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziahen. Diempfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Anforderung [(en an Lagerr Die Ware in C Seeignetes M	räu me und Be h Driginalverpacki faterial: Polyeth	n äiter ung in trockene nylen, Polyprop	em Lager aufbewał bylen.	hren. Dicht ve	rschossen halte	en.
Dar Stone Norm interstorien zusammengeragen werden, nim denen gerannichter chemische Reaktionen möglich sind. Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsgrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition an Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort auszlehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Zusammenla F - - -	gerungshinv s sollten nur olgenden Sto Arzneimittel, Infektiöse, ra Brandförderi Die Zusamm bestimmten Dar Stoff sol	velse Stoffe derselb offen ist verbote Lebensmittel u adioaktive und nde Stoffe der henlagerung mi Bedingungen st	en Lagerklasse en: und Futtermitte explosive Stoff Gruppe 1 nach it Stoffen ander erlaubt (Einzelh	e zusammengelage I einschließlich Zus e. TRGS 515. rer Lagerklassen ist neiten siehe Zusam	ert werden. Die satzsloffe, t zum Teil nur menlagerunge	e Zusammenia unter skonzept des V	gerung mit /Cl).
Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berühnung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Lagerklasse nach VCI : 10-13 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziahen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß		chemische F	Reaktionen mög	glich sind.	ngelagen werden.	nin venen ge	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	
 8. Expositionsbegreinzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsgreinzwerte Zusätzliche Hinweise zu Greinzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begreinzung und Überwachung der Exposition Begreinzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemäßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz 	 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung 8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Lagerklasse	nach VCI :		10-	13			
8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	8.1 Expositionsgrenzwerte Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziahen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	8. Expositions	begrenzung	y und person	liche Schutz	ausrüstung			
Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Fultermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	8.1 Expositions	ranzwerte						
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen. 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Zusätzliche H	linweise zu (Grenzwerten					
 <u>8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition</u> Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz 	 Begrenzung und Überwachung der Exposition Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Fultermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz 	A	lis Grundlage	a dienten die be	ei der Erstellun	g gültigen Listen.			
Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dömpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	8.2 Begrenzung	<u>und Überwa</u>	chung der Exp	position				
Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	 Schutz- und Hygienemaßnahmen Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen, Dämpfe/ Aerosol nicht einatmen Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz 	Begrenzung (und Überwal (eine weitere	<mark>chung der Exp</mark> an Angaben, sie	osition am Ar che Punkt 7.	beitsplatz			
Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Atemschutz Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Schutz- und I \ H	tygienemaß /on Nahrung tände wasch (leidung sofo	nahmen smitteln, Geträ len, Berührung ort ausziehen, D	nken und Futte mit den Auger Dämpfe/ Aerose	ermitteln fernhalten. n und der Haut vern ol nicht einatmen	. Vor den Pau neidøn. Besch	sen und bei Arl imutzte, geträn	beitsende Ikte
im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten, Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Im allgemeinen nicht erforderlich. Bei Auftreten von Aerosolen ist das Tragen von Atemschutz erforderlich. Tragezeitbegrenzungen beachten. Atemschutzgerät: Partikelfilter P2 oder P3 Kennfarbe: weiß Handschutz	Atemschutz							
Handschutz	Handschutz	l e	m allgemeine arforderlich. T Kennfarbe: w	en nicht erforde Fragezeitbegrer eiß	erlich. Bei Auftr nzungen beach	eten von Aerosoler hten, Atemschutzge	n ist das Trage erät: Partikelfil	en von Atemsch ter P2 oder P3	hutz
		Handschutz							

uberarbelter am

ſ

s.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

······································				
	40.0075	<u>Calciumchloridlösung m</u>	it Konzentration > 20	<mark>∕∕6</mark> Seite 4 von 8
Druckdatum :02	. 12 2005			
:	Schutzhandsch	uhe verwenden. Das Handschuhma	terial muss gegen den verwend	eten Ston
i	ausreichend un	durchlässig und beständig sein. Vor	Gebrauch Dichtheit pruten. Ha	
	Angezogene Ha	indschuhe vor dem Ausziehen vorre	inigen, danach gut beiunet aun	Jewannen
I	Nachfolgende D	aten gelten für wässrige, gesattigte		
	Lösungen des S	Seizes.		
1	Geeignet sind H	landschune aus tolgenden Materiali	ən	
	(Durchbruchzei	t >= 8 Stunden):		
t	Naturkautschuk	Naturiatex - NR (0,5 mm)	_ \	
	(ungepuderte u	nd allergentreie Produkte verwender	1)	
	Polychloropren	- CK (0,5 mm) Nikillatov – NRP (0,26 mm)		
	NITIKAUISCNUK	NICHIATEX - NEK (0,35 mm)		
	Butyikautschuk	- Butyl (0,5 mm)		
	Fluorkautschuk	- FKM (0,4 mm)		
	Polyvinyichiorio	- PVC (0.5 mm)		
		i-d Richburgto aus Moscupana h	ai 22 Grod C und dauerhaffem	Kontakt Erhöbte
	Die Zeitangabe	n sing Richweite aus messungen b	wärme etc. und eine Verminder	ung dar
	Temperaturen o	urch Brwannie Substanzen, Korpen	ingerung der Durchbruchzeit fü	hren
	Schichistarke u	fach gräßeren/kleineren Schichtdir	ke verdonnelt/halbiert sich die	ieweilige
	Beremer ca. 1,4 Durabbruabzait	2-12ch großeren kleineren och en dat		Jo
	Durchbruchzeit. Die Dates delte	n nur für den Reinstoff. Bei Übertrar	ung auf Substanzgemische dü	rfen sie nur als
	Orientierungshi	if fur fur den ryaniston, bei obernag		
	andeenhoo wer	ne den		
	angesenen wei Naufschulz i	den.		
	Vorhoursender '	Hautschulz ist erforderlich Wasseru	niösliche Hautschutzpräparate	vor Arbeitsbeginn
	und nach leder	Pause auf die saubere Haut auftrag	en und sorofältig einreiben. Vo	r Pausen und bei
	Arbeitsende Hs	utreinigung mit Wasser und Seife er	forderlich	
	Nach der Reini	oung fetthaltige Hautoflegemittel ver	wenden.	
8	_			
Augenschut	Z Dishashik-Assa	te Cebutebrille eder Cebild outzon		•
	Dichtschlielsent	te Schutzbrille oder Schild hutzen.		
Körperschul	2			
	Normale Berufs	skleidung genügt, kein Leder verwen	den.	
	Gummi-Arbeits:	schuhe		
Bearenzung	und Überwach	ung der Umweitexposition		×
20310110113	Keine Daten			
				······································
9. Physikalisc	he und chem	sche Eigenschaften		
La	18.2711/2012/0712/21/2 fill/2.2/of \			
9.1 Allgemeine	Angaben		s.	
Anorecetzus	tand :	fiùssio		
Farhe -		farblos bis leicht gelblich		
Geruch :		geruchlos		
			na wur Staharhait	
9.2 Wichtige An	igaben zum Ge	sundrens- and oniwenschutz sor	na zur Gichernen	Prilfoorm
				Flamon
pH-Wert (bei	bei 20 °C) :		etwa 8 - 10 (100 g/l)	
Zustandsän	derungen			
Schmelztern	peratur :		- 11 °C	
Siedepunkt :			114 °C	
Zersetzunasi	punkt			
Dichte (bei b	ei 20 °C) :		1,177 - 1,3957 g/cm³	
Wasserlöslic	nkelt :		vollständig löslich	
bei (bei 20 '	°C)		-	
	-/ /13/0 13/0 b	-/m ³		
Schuttaichte:	. (340 - 1349 K	ALT IN CONTRACT OF CONTRACT.		

ubararboxet set

	E	G-Sicherheitsdatenblatt
4		gemāß 2001/58/EG
	Calciumchik	oridiosung mit Konzentration > 20%
Dručkdatum: 02.	12,2005	Selle S von 8
10. Stabilität un	d Reaktivilät	
Zu vermeiden	de Bedingungen eine Zersetzung bei bestimmun	asaemäßer Verwendung
Zu vermeiden D in	de Stoffe e Lösung reagiert mit CO3, SO erten Stoffes.	3 und PO4-ionen unter Bildung eines unlöslichen, nicht-toxizierten,
Bi Bi Fi	proxide omidetrifluoride uran 2	Metalle Zink Methylvenylether
Gefährliche Ze H	p rsetzungsprodukte ydrogengas	
11. Angaben zi	r Toxikologie	
<u>Toxikologische P</u>	rüfungen	
Akute Toxizitä	ŧ	

0-05

uberarbeitet sm

_ ---

s.

EG-Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

uckdatum	02.12.200	5		Selte 6 von 1
	Dermau	plaumanmeweg iui	über den Atomirekt	THE VOIL STRUDEL BY A VERSION AND ALL OTHER
	gewerdin	chen bedingungen	uber den Alembaki.	
	De koine	je . Emobolena ava in	balativen Expositionsunter	rsuchungen vorliegen, können keine
	Cubetanz	engebilischen Anga	han zur Resorbierharkeit d	semacht werden. Durch Bilanzierung und
	Versteict	n mit den bei oraler	Aufnahme	
	resorbler	baren Dosen kann	iedoch vorausgesetzt wer	den, daß selbst bei massiver Staub- bzw.
	Aerosolir	nhalation und der A	nnahme einer hohen Res	prptionsrate gesundheitsschädigende
	systemis	che Wirkungen nic	ht auftreten.	
	11			
	Haut !		temedizinisch hodopkliche	v Mooden von C. über die intekte Haut ist unter
	Eine Res	ordierdarkeit arbei	Isinedizinisch bedenkliche	I MANGEN VON C. UDBI DIE INLAKIE HADLIGE UNIEI
	Bedinaur	ngen kaum zu erwa	rten	
		•		
	Verdauu	ngstrakt :	ification Untersuchungen	zur Tovikokinotik verfügbar. Allgemein wird führ
	Caloner	reine substanzspez nach oraier Zufüh	nung eine Resonntionsrate	yon ca. 10 % andenommen.
	08-101161		iung one ricoorphonorate	
	Über das	: Ausmaß der Auge	enreizung bei direktem Ko	ntakt mit C. gibt es widersprüchliche Angaben.
	Während	l feste Partikel eine	vorübergehende Reizung	j bzw. geringe Schädigung ausüben, sollen
	wässrige	Lösungen		
	keine Irri	tationen hervorrufe	n, sondern sogar als Grur	idlage von Augentropten dienen können.
	Anderers	eits soll C. (keine i	näheren Angaben) Bindeh	autenzündungen verursachen. Es ist
	anzuneh	men, dals zuminde	st wassertreie CStaube (Jurch Hydrolyse und exotherme Losungsreaktion
	zu erheb	lichen Reizungen u	ind Schadigungen der Aug	jenschleimnaut führen konnen. Die schädigende
	winkung	von C. aut die Hau	ushi ale Poeta mit 22 % C	als such als Staub $> 80 \%$ C entheltend)
	Sumpton	nachgewiesen (su	woni als Fasie finit 22 70 0	aiz Schwellung Schunnung Wässrige Lösungen
	Sympton mit cinor	ne waren Kotung, t n Gobeli z 2 % soli	ing desegen wirkungslos s	ein Gribde für die Finordnung von C als
	Kontakta	llemon in	on oogegen wintengoloo t	
	ainem St	and ardtext sind nic	bt benanot Inhalation vor	n CStäuben verursachte beim Menschen erheb-
	liche Rei	zwirkungen (wahrs	cheinlich infolge exotherm	er Lösungsreaktion und Hydrolyse an feuchten
	Schleimt	iäuten).		• • •
	Es wurde	e über folgende Sy	mptomatik berichtet: Schr	terzen in den Nasenhöhlen, gelegentliches
	Nasenbli	uten, Juckreiz in de	r Kehle. Bei oraler Applika	ation von Cdlhydratlösungen am Menschen (zu
	therapeu	itischen Zwecken)	sind außer gelegentlichen	Reizungen der Magenschleimhaut keine
	schädige	nden Wirkungen g	efunden worden.	
	oral	LD50	1000 mg/kg	Ratte
	oral	LD50	1940 mg/kg	Maus
	oral	LD50	1384 mg/kg	Kaninchen
Ätzende i	und reizend	e Wirkungen		
	- nach H	autkontakt		
	Lokale	Reizerscheinunger	ו	
	- nach A	ugenkontakt		
	Reizun	gen		
	- nach Ve	erschlucken aroße	r Mengen	
	Magen-	Darm-Störungen	-	
Sansibills	ierende Wi	rkungen		
	Keine se	nsibilisierende Wir	kung bekannt	

ilberarbeitet am

EG-Sicherheitsdatenblatt

,	gemäß 2001/58/EG
Calciumch Druckdetum 02 12 2005	iloridlösung mit Konzentration > 20% Salte 7. von 8.
Reproduktionstoxizität: Bisher vorliegende tierexperim Für den Menschen liegen keine	entelle Untersuchungen hatten ein negatives Ergebnis. e Angaben vor.
Mutagenität: Aus den bisher durchgeführten resultierten überwie- gend negative Befunde. Für de	n Gentoxizitätstests (in vivo, mikrobiologisch und an Zellkulturen) en Menschen liegen keine Angaben vor.
Kanzerogenität:	Angeben vorfügber
Es sino keine ausreichenden A	ngaben venogbar.
Stoffwechsel und Ausscheidun Oral aufgenommene lösliche C über den Darm ausgeschieden. Da der Calciur Belastungen ausgesetzt und d durch CExposition bedingten gewerblichen Bedingungen i.a.	ig a-Verbindungen werden zu ca. 80 % in unlösliche Salze überführt und mregulationsmechanismus auch normalerweise erheblichen eshalb sehr effektiv ist, dürften Resorptivwirkungen als Folge einer Hypercalcämie nur durch Dosen ausgelöst werden, die unter normalen , nicht auftreten,
Erfahrungen aus der Praxis	
Einstufungsrelevante Beobachtungen Keine Daten	
Sonstige Beobachtungen Keine Daten	
Allgemeine Bemerkungen	
Angabén zur Toxikologie bézie	then sich auf das reine Produkt
12. Angaben zur Ökologie	
Persistenz und Abbaubarkeit Aufgrund der großen Wasserlö Aufgrund CO2 Aufnahme aus d aus dem Wasser entfernt	slichkeit ist eine Anreicherung nicht zu erwarten. dem Wasser wird Calciumchlorid in Calciumcarbonat umgewandelt und
13. Hinweise zur Entsorgung	
Empfehlung Muss unter beachtung der Abfa Seit 01.01.99 gilt der EU-Abfall branchenspezifisch verschiede Einstufung des Produktes seite Entsorgung ungereinigter Verpackung un	allvorschriften einer geeigneten Entsorgung zugeführt werden, Ikatalog. Dieser ist herkunftsbezogen aufgebaut d.h.: ein Produkt kann men Abfallschlüsseln zugeordnet werden. Daher ist eine universelle ens des Herstellers nicht möglich. d.emotoblene Reinlaungsmittel
Muss unter beachtung der Abfa	allvorschriften einer geeigneten Entsorgung zugeführt werden.
14. Angaben zum Transport	
Landtransport (ADR/RID/GGVSE)	
ADR/RID-Klasse :	Kein Gefahrgut
Binnenschiffstransport	
Seeschifftransport	
Lufttransport	
	р «ре, премагрене: ал.

EG-Sicherheitsdatenblatt



Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Lieferer-Nr : 73028/ 80061

(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgült/gen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)

D - 06

ubererbeitet am

Natronwasserglas 37 - 40

Allgemeine Daten:

Chemische Formel	•	$Na_2O^*3SiO_2$
Molekulargewicht	;	11 - 1.37 kg
Chemische Beschreibung	:	Lösung eines Kaliumsalzes der .
		Mengenverhältnis von Kieselsäure
Same a		(SiO ₂) und Natriumoxid (Na ₂ O)
Synonyme	• :	Natriumsilicatlösung, Wasserglas
Beschreibung	:	klare, viskose, geruchlose Lösung
CAS-Nummer	•	1344-09-8
EINECS-Nummer	· •	2166874
Giftklasse Schweiz	:	4
WGK	:	1

Spezifikationswerte (Durchschnittswerte):

Dichte (20 °C)

1,34 - 1,38

g/cm

Weitere Werte, lediglich zur Information:

Na ₂ O			40 83		
SiO		;	Ca. 0,4		70
Wasser	:	Ca (54.21,5 54.5		% u
Gewichtsverhältnis	,	; ;	ca. 3.3	78	
Molverhältnis		:	ca. 3,41		
Viskosilät		:	70 - 200		cp
Variation					

:

Verpackung:

5 - 60 Liter Kanlster

200 Liter Kunststoff-Fässer

800 Liter Tankcontainer

Lose im Aufkatztank oder Straßentankzug

Diese Angeben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Fine Verbindlichkeit kann daraus nicht herseleitet warden.



Chemira GmbH • Hörnlistrasse 14 • 8360 Eschlikon Telefon 071 971 48 80 • Fax 086071 971 48 80 www.chemira.ch • e-mall: info@chemira.ch

s.

EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

Handelsname: Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17.03.2004

Revision:

Seile 1 von 6

s.

1. Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Materialnummer: 2171500

1.1 <u>Handelsname</u> Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Weitere Handelsnamen Natriumsilicatlösung, Wasserglas

1.2 Angaben zum Hersteller/Lieferanten



1

(

Chemira GmbH • Hörnlistrasse 14 • 8360 Eschlikon Telefon 071 971 48 80 • Fax 086071 971 48 80 www.chemira.ch • e-mail: info@chemira.ch

Notfallnummer: Toxikologisches Informationszentrum, 8030 Zürich Tel. 044251 51 51

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandtellen

Chemische Charakterisierung (Stoff) Wässrige Natriumsilikat-Lösung < 40% Na2O*SiO2Molverh. > 3,2

Molmasse: 1I = 1,37 kg Summenformel Na20*3 SiO2

Gefährliche Inhaltsstoffe

(Der volle \ EG-Nr.	Nortlaut der au CAS-Nr.	ıfgeführten R-Sätze ist in Abschnitt 16. Stoffname	zu finden) Gehalt	Symbole	R-Sätze
215-687-4	1344-09-8	Natriumsilikat - Lösung	100 %	Rentfällt	

3. Mögliche Gefahren

entfällt Das Produkt ist alkalisch.

Zusätzliche Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt

Haut- und Augenkontakt vermeiden. Produkt darf konzentriert nicht in das Kanalnetz gelangen.

D_g

Bilgram Chemikalien GmbH

EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

Handelsname: Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17.03.2004 Revision: Seite 2 von 6

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Allgemeine Hinweise

nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen. nach Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung sofort entfernen Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen. nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren. nach Verschlucken: Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Sofort Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt

Sofort hinzuziehen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Geeignete Löschmittei

CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Atemschutzgerät anlegen.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmäßnahmen

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Umweltschutzmaßnahmen

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen. Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Bei Eindringen in den Boden zuständige Behörden benachrichtigen.

Verfahren zur Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen.

Zusätzliche Hinwelse

Rutschgefahr

7. Handhabung und Lagerung

Bilgram Chemikalien GmbH

EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG Handelsname: Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17.03.2004

Revision:

Seite 3 von 6

7.1 Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Behälter dicht geschlossen halten.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz Das Produkt ist nicht brennbar.

7.2 Lagerung

Anforderungen an Lagerräume und Behälter Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise nicht erforderlich

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen Vor Frost schützen

Lagerklasse (VCI): 12

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

8.1 Expositionsgrenzwerte

Zusätzliche Hinweise zu den Grenzwerten Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Schutz und Hygienemaßnahmen

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/ Dämpfe/ Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung

Handschutz

Schutzhandschuhe.

Bilgram Chemikalien GmbH

EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG

Handelsname: Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17.03.2004

Revision:

Seite 4 von 6

Augenschutz

Dichtschließende Schutzbrille.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Erscheinungsbild

Aggregatzustand: flüssig Farbe: farblos Geruch: geruchlos

9.2 Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Slcherheit

pH-Wert	(10 g/ l) bei 20°C 10,5	Prüfnorm
Zustandsänderungen Schmelztemperatur: Siedepunkt:	< 4 > 100	°C °C
Flammpunkt:	nicht anwendbar	°C
Entzündlichkeit		
Explosionsgefahren Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich.		
Dichte: (bei 20 °C)	1,345 - 1,382	g/cm³
Löslichkeit in Wasser:	unbegrenzt mischbar	g/I
Dynamische Viskosität: (bei 20 °C)	50-200	mPas

9.3 Sonstige Angaben

10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen

Keine Zersetzung bei Bestimmungsgemäßer Verwendung

Zu vermeidende Stoffe

Gefährliche Reaktionen: Stark exotherme Reaktion mit Säuren. Reagiert mit Metallen (z.B. Aluminium, Zink) unter Wärme- und Wasserstoffentwicklung.

Bilgram Chemikalien GmbH

EG - Sicherheitsdatenblatt

gemäß 2001/58/EG Handelsname: Natronwassergias 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17 03.2004

Revision:

Seite 5 von 6

Gefährliche Zersetzungsprodukte

keine gefährlichen Zersetzungspunkte bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität

Akute Toxlzität: Primäre Reizwirkung: an der Haut: Reizt die Haut und die Schleimhäute. am Auge: Starke Reizwirkung mit Gefahr ernster Augenschäden. Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt. Das Produkt ist alkalisch.

12. Angaben zur Ökologie

Ökotoxizität

Akute Daphnientoxizität: EC 50 > 100 mg Prod. / I. Akute Fischtoxizität: LC > 100 mg Prod./ I. Akute Bakterientoxizität: EC 50 > 100 mg Prod./ I.

Weitere Hinweise

Allgemeine Hinweise: Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanallsation gelangen lassen.

13. Hinweise zur Entsorgung

Empfehlung

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Muss in Abstimmung mit der zuständigen Behörde einer Sonderbehandlung zugeführt werden.

Abfallschlüssel Produkt : 060299

ABFÄLLE AUS ANORGANISCH-CHEMISCHEN PROZESSEN; Abfälle aus HZVA von Basen; Abfälle a. n. g.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14. Angaben zum Transport

14.1 Landtransport (ADR/RID/GGVS/GGVE)

ADR/RID-GGVS/GGVE-Klasse: entfällt Warntafel :

Bilgram Chemikalien GmbH

EG - Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EG

Handelsname: Natronwasserglas 37 / 40 GRAD BE

Druckdatum: 17.03.2004	Revision:	Seite 6 von 6
14.2 Binnenschiffstranspor		
ADN/ADNR-Klasse:	entfäilt	
14.3 <u>Seeschiffstransport</u>		
IMDG/GGVSee-Klasse:	entfällt	
14.4 Lufttransport		
ICAO/IATA-Klasse:	entfällt	
14.5 <u>Sonstige einschlägige</u>	Angaben	
15. Vorschriften		
15.1 <u>Kennzeichnung</u>		
Kennzeichnung Das Produkt ist nach Gefstoff	VO und EG- Richtlinien nicht kennzeichnungspflich	ntig.
S-Sätze		

Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

15.2 Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse:	1 - schwach wassergefährdend
Einstufung:	WGK-Selbsteinstufung

16. Sonstige Angaben

Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

Diesem Sicherheitsdatenblatt liegt das Sicherheitsdatenblatt unseres Vorlieferanten, Lieferantennr. 71011, Version 01 zugrunde.

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt nach besten Wissen gemachten Angaben dienen der Information zum sicheren Umgang mit dem Produkt. Sie stellen keine Eigenschaftzusicherungen im rechtlichen Sinne dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.





20.02.2004

Safety Data Sheet

According to EC Directive 91/155/EEC

		Supersedes edition of	07.01.2005			
1.	Identification of the sub Identification of the prod	stance/preparation and of the company/undertaking uct				
	Catalogue No.: 10	00456				
	Product name: N	Nitric acid 65% GR for analysis ISO				
	Use of the substance/prep	paration				
	R	eagent for analysis				
	Company/undertaking ide	entification				
	Company:	Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Phone: +49 6151 7	72-0			
	Emergency telephone No.:	Please contact the regional Merck representation in your country.				
2.	Composition/informatio	n on ingredients				

Data of inqua

Hazardous ingredients:

Name accordin CAS-No.	ng to EC Directives: EC No.	EC-Index-No.	Classification	Content:
Nitric acid 7697-37-2	231-714-2	007-004-00-1	O; R8 C; R35	65 %

(Full text of R-Phrases in heading 16)

3. Hazards identification

Causes severe burns.

4. First aid measures

After inhalation: fresh air. Call in physician. After skin contact: wash off with plenty of water. Dab with polyethylene glycol 400. After skill contact, wash on whill plenty of water. Dab with polyethyletic glycol 400. Immediately remove contaminated clothing. After eye contact: rinse out with plenty of water for at least 10 minutes with the eyelid held wide open. Immediately call in ophtalmologist. After swallowing: make victim drink plenty of water (if necessary several litres), avoid vomiting (risk of perforation!). Immediately call in physician. Do not attempt to neutralize.

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:100456Product name:Nitric acid 65% GR for analysis ISO

5. Fire-fighting measures

Suitable extinguishing media: In adaption to materials stored in the immediate neighbourhood.

Special risks: Non-combustible. Ambient fire may liberate hazardous vapours. The following may develop in event of fire: nitrogen oxides.

Special protective equipment for fire fighting: Do not stay in dangerous zone without self-contained breathing apparatus. In order to avoid contact with skin, keep a safety distance and wear suitable protective clothing.

Other information:

Cool container with spray water from a save distance. Contain escaping vapours with water. Prevent fire-fighting water from entering surface water or groundwater.

6. Accidental release measures

Person-related precautionary measures: Avoid substance contact. Do not inhale vapours/aerosols. Ensure supply of fresh air in enclosed rooms.

Environmental-protection measures: Do not allow to enter sewerage system.

Procedures for cleaning / absorption: Take up with liquid-absorbent and neutralizing material (e.g. Chemizorb® H⁺, Art. No. 101595). Forward for disposal. Clean up affected area.

7. Handling and storage

Handling:

No further requirements.

Storage:

Tightly closed. Store at $+2^{\circ}C$ to $+25^{\circ}C$.

8. Exposure controls/personal protection

Specific control parameter

EC	
Name	nitric acid
Short term (<15 min.)	1 ml/m^3
	2.6 mg/m^2

Personal protective equipment:

Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and quantity of the hazardous substances handled. The resistance of the protective clothing to chemicals should be ascertained with the respective supplier.

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:	100456
Product name:	Nitric acid 65% GR for analysis ISO

Respiratory protection:	required when vapours/aerosols are generated. filter NO- Filter P 3 (acc. to DIN 3181) for solid and liquid particles of toxic and very toxic substances.		
Eye protection:	required		
Hand protection:	In full contact: Glove material: viton Layer thickness: 0.70 mm Breakthrough time: > 480 Min.		
	In splash contact: Glove material: natural latex Layer thickness: 0.6 mm Breakthrough time: > 120 Min.		
	The protective gloves to be used must comply with the specifications of EC directive 89/686/EEC and the resultant standard EN374, for example KCL 890 Vitoject® (full contact), 706 Lapren® (splash contact). The breakthrough times stated above were determined by KCL in laboratory tests acc. to EN374 with samples of the recommended glove types. This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet and supplied by us as well as to the purpose specified by us. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell.		
	Internet: www.kcl.de).		
Other protective equipment:	Acid-resistant protective clothing.		
Industrial hygiene:			

Immediately change contaminated clothing. Apply skin- protective barrier cream. Wash hands and face after working with substance.

9. Physical and chemical properties

Ÿ				
Form:	liquid			
Colour:	colourless			
Odour:	pungent			
pH value	(20 °C)	0		strongly acid
Melting point		~ -32	°С	
Boiling point		121	°C	
Ignition temperature		not appli	cable	
Flash point		not appli	cable	
Explosion limits	lower	not avail	able	
	upper	not avail	able	
Vapour pressure	(20 °C)	~ 9.4	hPa	
Density	(20 °C)	1.39	g/cm ³	
Solubility in				
water	(20 °C)	soluble		
log Pow	(25 °C)	-2.3		(anhydrous substance) (OECD 107)

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:100456Product name:Nitric acid 65% GR for analysis ISO

10. Stability and reactivity

Conditions to be avoided

Heating.

Substances to be avoided

Risk of explosion with: / Risk of ignition or formation of inflammable gases or vapors with: acetonitrile, acetylidene, alcohols, anilines (Spontaneously flammable.), antimony hydride, arsenic hydride, amines, ammonia, combustible substances, phosphides, aldehydes, dichloromethane, hydrazines, dioxane, acetic acid / acetone, acetic acid anhydride, fluorine, formaldehyde, glycerol / sulfuric acid, hydrogen iodide, chlorates / organic substances, carbon/soot, hydrocarbons, alkali metals, lithium silicide, organic solvents, metals in powder form, organic substances / sulfuric acid, phosphorus, pyridine, sulfur dioxide, hydrogen sulfide, hydrogen selenide, hydrogen peroxide.

Violent reactions possible with: nitriles, antimony, arsenic, boron, ferric oxide, alkalis, sodium hypochlorite.

Hazardous decomposition products in the event of fire: See chapter 5.

Further information

strong oxidizing agent; unsuitable working materials: metals, metal alloys.

11. Toxicological information

Acute toxicity

LDLo (oral, human): 430 mg/kg (calculated on the pure substance) (IUCLID).

Subacute to chronic toxicity

Bacterial mutagenicity: Ames test: negative. (in vitro) (calculated on the pure substance)

Further toxicological information

After inhalation of vapours: burns of mucous membranes, coughing, dyspnoea. Inhalation may lead to the formation of oedemas in the respiratory tract.

After skin contact: burns.

After eye contact: burns, Risk of blindness!

After swallowing: tissue damage (mouth, oesophagus, gastrointestinal tract), strong pain (risk of perforation!), bloody vomiting, death.

Other notes:

The following applies to nitrites/nitrates in general: methaemoglobinaemia after the uptake of large quantities.

Further data

The product should be handled with the care usual when dealing with chemicals.

Strongly corrosive substance.

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:100456Product name:Nitric acid 65% GR for analysis ISO

12. Ecological information

Behavior in environmental compartments: Distribution: log Pow: -2.3 (25 °C) (anhydrous substance) (OECD 107). No bioaccumulation is to be expected (log Pow <1).

Ecotoxic effects:

Biological effects: Toxic effect on fish and plankton. Harmful effect due to pH shift. Forms corrosive mixtures with water even if diluted. Does not cause biological oxygen deficit. Hazard for drinking water supplies.

Fish toxicity: Gambusia affinis LC₅₀: 72 mg/l /96 h (calculated on the pure substance) (IUCLID).

Further ecologic data: The following applies to nitrates in general: may contribute to the eutrophication of water supplies. Hazard for drinking water. Fish: $LC_{50} > 500 \text{ mg/l}$.

Do not allow to enter waters, waste water, or soil!

13. Disposal considerations

Product:

Chemicals must be disposed of in compliance with the respective national regulations. Under www.retrologistik.de you will find country- and substance-specific information as well as contact partners.

Packaging:

Merck product packaging must be disposed of in compliance with the country-specific regulations or must be passed to a packaging return system. Under www.retrologistik.de you will find special information on the respective national conditions as well as contact partners.

14. Transport information

Road & Rail ADR, RID UN 2031 SALPETERSAEURE, 8, II

Inland waterway ADN, ADNR not tested

Sea IMDG-Code

UN 2031 NITRIC ACID MORE THAN 50% BUT NOT MORE THAN 70%, 8, II Ems F-A S-B

Air

UN 2031 NITRIC ACID CAO 8, II PAX 8, II prohibited

The transport regulations are cited according to international regulations and in the form applicable in Germany. Possible national deviations in other countries are not considered.

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:	100456
Product name:	Nitric acid 65% GR for analysis ISO

15. Regulatory information

Labelling according to EC D	oirectives	
Symbol:	С	Corrosive
R-phrases:	35	Causes severe burns.
S-phrases:	23-26-36/37/39-45	Do not breathe vapour. In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).
Reduced labelling (1999/45/	EC,Art.10,4)	
Symbol:	С	Conosive
R-phrases:	35	Causes severe burns.
S-phrases:	26-36/37/39-45	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

16. Other information

Text of any R phrases referred to under heading 2:

8	Contact with combustible material may cause fire.
35	Causes severe burns.

Reason for alteration

Chapter 8: specific control parameter. Chapter 10: stability and reactivity. Chapter 11: toxicological information. Chapter 12: ecological information.

General update.

Regional representation:

This information is given on the authorised Safety Data Sheet for your country.

The information contained herein is based on the present state of our knowledge. It characterizes the product with regard to the appropriate safety precautions. It does not represent a guarantee of the properties of the product.



Safety Data Sheet

According to EC Directive 91/155/EEC

			Date of issu Supersedes	ue: edition of	23.02.2006		
1.	Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking						
	Identification of the pro	duct					
	Catalogue No.:	109137					
	Product name:	Sodium hydroxide solu	um hydroxide solution $c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)$				
	Use of the substance/preparation						
		Reagent for analysis					
	Company/undertaking identification						
	Company:	Merck KGaA * (Merck KGaA * 64271 Darmstadt * Germany * Phone: +49 6151 72-0				
	Emergency telephone No.	Please contact th in your country.	Please contact the regional Merck representation in your country.				
2.	Composition/information on ingredients						
	Aqueous solution						
	Synonyms						
	Sodium hydroxide solution	n					
	Hazardous ingredients:						
	Name according to EC Direc CAS-No. EC No.	tives: EC-Index-No.	Classification	Co	ntent:		
	Sodium hydroxide 1310-73-2 215-185-5	011-002-00-6	C; R35	22	2 - < 5 %		
	(Full text of R-Phrases in I	neading 16)					

3. Hazards identification

Causes burns.

4. First aid measures

After inhalation: fresh air. Call in physician. After skin contact: wash off with plenty of water. Dab with polyethylene glycol 400. Immediately remove contaminated clothing. After eye contact: rinse out with plenty of water for at least 10 minutes with the eyelid held wide open. Immediately call in ophtalmologist. After swallowing: make victim drink plenty of water (if necessary several litres), avoid vomiting (risk of perforation!). Immediately call in physician. Do not attempt to neutralize.

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:109137Product name:Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)

5. Fire-fighting measures

Suitable extinguishing media: In adaption to materials stored in the immediate neighbourhood.

Special risks: Non-combustible. Ambient fire may liberate hazardous vapours.

Special protective equipment for fire fighting: Do not stay in dangerous zone without self-contained breathing apparatus. In order to avoid contact with skin, keep a safety distance and wear suitable protective clothing.

Other information: Prevent fire-fighting water from entering surface water or groundwater.

6. Accidental release measures

Person-related precautionary measures: Do not inhale vapours/aerosols. Avoid substance contact. Ensure supply of fresh air in enclosed rooms.

Environmental-protection measures: Do not allow to enter sewerage system.

Procedures for cleaning / absorption: Take up with liquid-absorbent and neutralizing material (e.g. Chemizorb® OH⁻, Art. No. 101596). Forward for disposal. Clean up affected area.

7. Handling and storage

Handling:

Cannot be stored indefinitely. No further requirements.

Storage:

Tightly closed. At $+15^{\circ}$ C to $+25^{\circ}$ C.

Requirements for storage rooms and containers: No aluminium, tin, or zinc containers.

8. Exposure controls/personal protection

Personal protective equipment:

Protective clothing should be selected specifically for the working place, depending on concentration and quantity of the hazardous substances handled. The resistance of the protective clothing to chemicals should be ascertained with the respective supplier.

Respiratory protection: required when vapours/aerosols are generated.

required

Eye protection:

According to	EC	Directive	91/	/155/EEC
--------------	----	-----------	-----	----------

Catalogue No.: Product name:	109137 Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)			
Hand protection:	In full contact: Glove material: Layer thickness: Breakthrough time: > 480 Min.			
	In splash contact: Glove material: nitrile rubber Layer thickness: 0.11 mm Breakthrough time: > 480 Min.			
	The protective gloves to be used must comply with the specifications of EC directive 89/686/EEC and the resultant standard EN374, for example KCL 741 Dermatril® L (full contact), 741 Dermatril® L (splash contact). The breakthrough times stated above were determined by KCL in laboratory tests acc. to EN374 with samples of the recommended glove types. This recommendation applies only to the product stated in the safety data sheet and supplied by us as well as to the purpose specified by us. When dissolving in or mixing with other substances and under conditions deviating from those stated in EN374 please contact the supplier of CE-approved gloves (e.g. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de).			
Other protective equipment:	Suitable protective clothing.			

Industrial hygiene:

Immediately change contaminated clothing. Apply skin- protective barrier cream. Wash hands and face after working with substance.

9. Physical and chemical properties

Form: Colour: Odour:		liquid colourless odourless		
pH value		(20 °C)	~ 13.7	
Melting point			not available	
Boiling point			not available	
Ignition temperature			not available	
Flash point			not available	
Explosion limits	lower		not available	
	upper		not available	
Density		(20 °C)	1.04 g.	/cm ³
Solubility in water		(20 °C)	soluble	

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:109137Product name:Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)

10. Stability and reactivity

Conditions to be avoided no information available

Substances to be avoided

Generates dangerous gases or fumes in contact with: metals, light metals: Formed could be: hydrogen (risk of explosion!), ammonium compounds: Formed could be: ammonia.

Violent reactions possible with: acids.

Hazardous decomposition products no information available

11. Toxicological information

Acute toxicity

Quantitative data on the toxicity of this product are not available.

Further toxicological information

Property that must be anticipated on the basis from the components of the preparation: After inhalation: burns of mucous membranes. After skin contact: burns, necrosis. After eye contact: burns, necrosis, Risk of blindness! After swallowing: Burns of: mouth, pharynx, mucous membrane, oesophagus gastrointestinal tract. Risk of perforation in the oesophagus and stomach. Systemic effects: collapse, death.

Further data

The product should be handled with the care usual when dealing with chemicals.

12. Ecological information

Ecotoxic effects:

Biological effects: Toxic effect on fish and plankton. Harmful effect due to pH shift. Does not cause biological oxygen deficit. Neutralization possible in waste water treatment plants.

Fish toxicity: Onchorhynchus mykiss LC₅₀: 45.4 mg/l /96 h (anhydrous substance) (IUCLID). L.macrochirus LC₅₀: 99 mg/l /48 h (anhydrous substance) (IUCLID).

Daphnia toxicity: Daphnia magna EC₅₀: 76 mg/l/24 h (50% solution) (External MSDS).

Further ecologic data: Do not allow to enter waters, waste water, or soil!
Merck Safety Data Sheet

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:109137Product name:Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)

13. Disposal considerations

Product:

Chemicals must be disposed of in compliance with the respective national regulations. Under www.retrologistik.de you will find country- and substance-specific information as well as contact partners.

Packaging:

Merck product packaging must be disposed of in compliance with the country-specific regulations or must be passed to a packaging return system. Under www.retrologistik.de you will find special information on the respective national conditions as well as contact partners.

14. Transport information

Road & Rail ADR, RID UN 1824 NATRIUMHYDROXIDLOESUNG, 8, II

Inland waterway ADN, ADNR not tested

Sea IMDG-Code UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II Ems F-A S-B

Air CAO, PAX UN 1824 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION, 8, II

The transport regulations are cited according to international regulations and in the form applicable in Germany . Possible national deviations in other countries are not considered.

15. Regulatory information

Labelling according to EC Directives		
Symbol:	С	Corrosive
R-phrases:	34	Causes burns.
S-phrases:	26-36/37/39-45	In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice. Wear suitable protective clothing, gloves and eye/face protection. In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).

16. Other information

Text of any R phrases referred to under heading 2:

35 Causes severe burns.

Reason for alteration

Chapter 10: stability and reactivity. Chapter 12: ecological information.

General update.

Regional representation:

This information is given on the authorised Safety Data Sheet for your country.

Merck Safety Data Sheet

According to EC Directive 91/155/EEC

Catalogue No.:109137Product name:Sodium hydroxide solution c(NaOH) = 1 mol/l (1 N)

The information contained herein is based on the present state of our knowledge. It characterizes the product with regard to the appropriate safety precautions. It does not represent a guarantee of the properties of the product.