

Boring on the circumference
Bohrung Φ 8 (1× am Umfang)
Nach dem Bohren Lack ausbessern, und von der Innenseite mit Klebeband wasserdicht verschließen.
After boring repair the lacquer and close the hole from the inside by adhesive tape

Sealing of the surface
Versiegelung der Oberfläche mit Imprägnierlack
with impregnating lacquer

Index	Änderung	Tag	Name
b	00244	7.6.88	Korn
a	00233	30.11.87	Korn

EDV Registriert

Stück	Benennung	lfd. Nr.	Werkstoff	Werkstoff-Blatt/Norm	Werkstoff-Prüfblatt/Norm	Zeichng.-Nr.

Freimaßtoleranz DIN 7168: fein ☐ mittel ☒ grob ☐
Freimaßtoleranz DIN 8570: A ☐ B ☒ C ☐ D ☐
Oberflächen nach DIN ISO 1302
Urheberrecht DIN 34

Planer — Zchng.-Nr.
Hersteller — Zchng.-Nr.

1987	Tag	Name
Bearb.	04.08	Korn
Norm		
Prüfung/Freigabe	04.08.	Regner

TRANSNUKLEAR

Zchng.-Nr. 1-001-068-00-00
Auftr.-Nr. 2627/01

Maßstab 1:2 / 1:1

Container
BU-D Behälter

D-1

Ersatz für: — Ersetzt durch: