CLIENT: ENTERGY; LOCATION: BUCHANAN, NY ENG: G

BORING ID	RUN #	DEPTH	RECOVERY		RQD	DRILLING
MW-61A	R-13	100' - 105'	100%	2'	40%	6-6-6
MW-61A	R-14	105' - 110'	100%	1.3'	26%	6-6-6
MW-61A	R-15	110' - 115'	100%		0%	6-7-7





INSPECTOR
DATE
#PIECES
MIN/FT
RQD
LENGTH(FT)
REC(%)
ATH
10/16/06
3
4 3 3 5 4
100
100
5
3 4 5 4 5
ATH
10/16/06
5
100
100
5
3 3 4 4 5
ATH
10/16/06
92
3
100
R4/2
R5/3
R5/4
R5/5
R6/4
R6/10


BOX 4 OF 13
INDIAN POINT BUCHANAN, NY
DEPTH (ft)
LENGTH (ft)
REC (%)
RQD
MIN/FT
PIECES
INSPECTOR
DATE
55-60
6
100%
15%
2-5-5-5-5
>20
A.P.G
10-17-06
100%
28%
5-5-5-5-5
18
A.P.G
10-17-06
100%
65%
5-5-5-5-5
11
A.P.G
10-17-06


ENTERGY INDIAN POINT BUCHANAN, NY
BORING NO. | RUN | DEPTH | LENGTH | REC(%) | RQD | MIN/FT | # PIECES | INSPECTOR
MW-60 | R-13 | 70'-75' | 5 | 100% | 94% | 5-5-5-4-5 | 8
MW-60 | R-14 | 75-80' | 5 | 100% | 61% | 5-5-5-5-5 | 16
MW-60 | R-15 | 80'-85' | 5 | 100% | 80% | 5-5-5-5-5 | 9
R-13
R-13
R-15
R-15
CLIENT ENTERGY
BUCHANAN, NY