

**MANUEL GARRATON, M.D.**  
OFTALMOLOGO

Tel. 891-2925

Box 965, Victoria Station  
Aguadilla, Puerto Rico 00603

José de Jesús Esteves  
Núm. 7 (Altos)  
Aguadilla, Puerto Rico 00603

39 OCT 3 All: 29

September 29, 1989

Nuclear Regulatory Commission  
Attn. Document Control Desk  
Washington DC 20555

Re: "Reply to a Notice of Violation"

On previous visit by a Region II representative of the Nuclear Regulatory Commission I was found in violation of the articles mentioned in the inspection report number 52-17659-02-00-01. After the inspection by Mr. Bermúdez on July 28, 1989 and after an explanation of the circumstances by Mr. Bermúdez, I agreed with him that I was in violation of a number of NRC requirements.

Upon receiving a follow-up telephone call by Mr. Bermúdez, it was made known to him and his superior that the following measures had already been taken:

- A) Form "NCR-3 "Notice to Employees" had been posted--one copy in each of the two employees office. License and operating procedures will be posted at the administrators office.
- B) Leak test was done and shall be repeated each six (6) months with the filing of records. (Copy of the latest was forwarded to NRC.)
- C) As in B). Leak test already performed. Copy included.
- D) The material is now kept in a locked safety box which is kept in a locked closet.
- E) The closet where the source is kept, which is in the same room where it is used, already has a warning sign posted in view of all personnel.
- F) Landauer (Tech/Ops Landauer, Inc.) has already been contacted for the servicing of its ring dosimeter.

All the requirements found in violation have already been complied with except for the ring dosimeter which I estimate should be available one month from the date of this letter.

Cordially yours,

Manuel Garratón, Jr.

MG/pv

cc: Regional Adm., Region II

891003 0487

ZPP

A : Dr. Manuel Garratón  
Aguadilla, P.R.  
DE : Daniel Torres, M.S. *Daniel Torres*  
Físico  
ASUNTO : LEAK TEST S -90 & CALIBRATION  
FECHA : 29 de abril de 1985

Pruebas de escape tomadas a su aplicador Beta dan los siguientes resultados. *Leak test results:*

1. El aplicador no muestra escape alguno. Todas las lecturas están por debajo de 0.0005 Mci. *no sign of leakage; < 0.0005 mCi*
2. De igual manera la caja que sirve de envase no tiene contaminación Beta. *No evidence of beta contamination in applicator's case.*

Una nueva calibración para hoy abril 29 de 1985 dá un "Dose rate" de 46 Rads/sec. *46 rads/sec as of 4/29/85.*

Favor de hacer los ajustes necesarios para el tratamiento de cada paciente. *Please make necessary adjustments for each patient's treatment.*

*SP 10/15/89*

DANIEL TORRES, M.S.C.

RADIATION PHYSICIST

16 de agosto de 1989

Dr. Manuel Garratón  
Aguadilla, P.R.

Estimado Dr. Garratón:

En base a la consulta que usted me hizo respecto a la radiación recibida durante el uso del aplicador Beta quiero explicarle lo siguiente. *Based on our discussion, these are my findings:*

1. Su aplicador Beta al presente da una exposición de  $MR/hr.$  a una distancia de 1 pie del aplicador. *Distance from the applicator: 710 mrad/hr @ 1 ft*
- El rendimiento en base a la actividad original es de 42 Rads/sec. *42 Rads/sec contact with the tip of the applicator*
2. Asumiendo los datos que usted dió sobre el uso semanal del aplicador *assuming 1 patient per week, minute* de 1 paciente por semana y un tiempo de exposición menor a 1 minuto, *per week, minute* consideramos que su exposición fué mínima o por debajo de los límites *treatment, your anillo (ring) de la Landaver Co. (dirección incluida)* *minimal under permissible limits.* *In order to verify this data, you should obtain ring dosimetry from Landauer.*
3. frottes al aplicador son negativos para escape. Ninguna lectura excede 0.0005 microcuries. *Negative leak test results.*
4. La dirección para el servicio de dosímetros es:  
*Landauer's address:*


Landaver Co.  
Tech/Ops Landaver, Inc.  
2 Science Road  
Glenwood, Illinois

60425-1586

Deseo informarle que esta evaluación de su aplicador no es oficial ni valida para N.R.C. porque mi licencia está expirada y no pienzo renovarla *due to its high cost.* Future leak tests should be sent to the

Los próximos "Leak test" debe tramitarlo en E.U. para lo cual puedo ayudarle.

Atentamente,



Daniel Torres, M.S.  
Físico

2B 8/28/89

MANUEL GARRATON, M. D.  
BOX 925 VICTORIA STATION  
AGUADILLA, P. R. 00605-0965

19 AUG 30 A7: 55

Lazcano Bermudez  
101 Marietta ST NW  
Suite 2900  
Atlanta, Georgia  
30323

