



FAX

Date: 3/16/2010

Number of pages including cover sheet: 11

To: Mr. Sattar Lodhi

US Nuclear Regulatory Commission

Phone: (610) 337-5364

Fax: (610) 337-5269

From: Max Laracuenta

RE: DOCUMENTS

Remarks: Urgent For your review Reply ASAP Please comment

As requested, enclosed are Annual Internal Audits.

Western Soil, Inc.
Radiation Safety Program
Annual Internal Audit

Fecha: 2 Feb 2005

Por: MAX LARACUENTE, RSO

Candados:	Cumplimiento/ No cumplimiento
Calabozo	OK - 1 Lock
Empaque	OK - 1W Lock por Empaque
Metros	OK - UNO / Metro
Cajón de Vehículos	OK - 2 / vehículos
Documento Transporte	
Vehículos	OK
Labels (Pegatinas)	OK - Tres deban ser Reemplazados
Bill of Landing	OK - Español / Ingles
Batch Disimetría	OK - Todos
Leak Test (Pruebas de Fuga)	
Metros	4 Maquinas - OK 4 Maquinas - Manufactero

Usuarios	
Refreshers	Ok - ver Listado

Comentarios:
① Centro de servicio en el Manufacturero. Trabaja en Reparación y/o Calibración. Se le ven puntos de fuerza.
② Centro de servicio en el Manufacturero fuera de uso.
③ No se ha utilizado proyecto Alquis por Inspección Técnica en tiempo y tiempo de espera.

Western Soil, Inc.
Radiation Safety Program
Annual Internal Audit

Fecha: 15 Febrero 2006

Por: [Signature] RSO
 Max Larraente.

Candados:	Cumplimiento/ No cumplimiento
Calabozo	OK 1 Candado puerta Acero
Empaque	OK UN Candado por Empaque
Metros	OK Candado ó Llave/Herro
Cajón de Vehículos	2 Candados / Cajón
Documento Transporte	
Vehículos	OK
Labels (Pegatinas)	OK * 2 deben ser remplazadas
Bill of Landing	Inglés / Español
Batch Disimetría	OK Todas
Leak Test (Pruebas de Fuga)	
Metros	4 metros fuera de uso en storage. Ciertos se estan usando

Usuarios	
Refreshers	Ok - Ver Listado

Comentarios:
① Hay Cuatro Regunas fuera de uso por falta de Trabajo. ESTAS NO se le hacen Leak TEST. Esto cuando se uso.
② se visita 4 proyectos para Inspección del TEC.

Western Soil, Inc.
Radiation Safety Program
Annual Internal Audit

Fecha: 24 Enero 2007

Por: Mox Lavante PSO
 W&I


Candados:	Cumplimiento/ No cumplimiento
Calabozo	NOTICE en puerta debe ser reemplazado UN Candado puerta acero
Empaque	OK Cada Caja Tiene un Candado
Metros	OK Cada Vehiculo Tiene Candado/Clave
Cajón de Vehículos	OK Cada Vehiculo Tiene un Caja con 2 Candados.
Documento Transporte	
Vehículos	OK - Todos
Labels (Pegatinas)	OK - Todos
Bill of Landing	OK Todos Inylos/Español
Batch Disimetría	OK Todos
Leak Test (Pruebas de Fuga)	
Metros	4 metros guardados NO proyectado solo 4 salen a proyectado.

Usuarios	
Refreshers	Ok Todos
	Refresher- In house

Comentarios:
Solo cuando llegamos tarde a proyecto, estos se celebran y se realiza Load Test. Los Refreshers siempre NO se dan en el laboratorio.
se debe usar proyecto

Western Soil, Inc.
Radiation Safety Program
Annual Internal Audit

Fecha: 29 Enero 2008

Por: Max Loraente, RSO 
 W/ Samuel Loraente

Candados:	Cumplimiento/ No cumplimiento
Calabozo	OK
Empaque	OK
Metros	OK
Cajón de Vehículos	OK
Documento Transporte	
Vehículos	OK
Labels (Pegatinas)	OK
Bill of Landing	OK
Batch Disimetría	OK
Leak Test (Pruebas de Fuga)	
Metros	4 metros sí 4 metros en storage.

Usuarios	
Refreshers	Si by U.L RSO a todos, ver listado

Comentarios:
① Solo 4 laptops en cable... 4 laptops en storage
② Se visito proyecto para QA/SC

Western Soil, Inc.
Radiation Safety Program
Annual Internal Audit

Fecha: 20 Feb 2009

Por: Max Caragente RSC *φ*

Candados:	Cumplimiento/ No cumplimiento
Calabozo	Ok 1 punta Abierto
Empaque	Ok 1/empaque
Metros	Ok 1/metro (Llave/candado)
Cajón de Vehículos	Ok 2/vehículo
Documento Transporte	
Vehículos	Ok
Labels (Pegatinas)	Ok (Receptor ^{cliente} calibrado)
Bill of Landing	Ok Inyector/Bp.
Batch Disimetría	Ok - ^{hay una lista a} certificación - cliente
Leak Test (Pruebas de Fuga)	
Metros	Solo a 4 metros en uso

Usuarios	
Refreshers	OK
	APODOZ los empleados que usan laptops

Comentarios:
① Verifican con Contabilidad CTA - tendamos por los PCTM
② Solo 2 personas en calle, lo que se Storage no hay proyectos
③ Reemplazan Lentes en Calibred
④ se visita proyecto para QA/QC